

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : JANUARI TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN		LUAS AREA M <sup>2</sup>	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
				KL	KS			KH	KM	KK	JIWA				
1	Selasa, 02 Januari 2024	17.00 Wita	Genangan Banjir	Jalan Pasundan Simpang AwangLong Jalan Slamet Riyadi (Jembatan mahakam Depan Taman bebaya) ( 0.514904, 117.117086) Flyover Juanda (0.472170, 117.138634) Jalan Kebun Agung ( Poros Smr - Btg) Terminal lempake (0.453042, 117.191272) Jalan K.S. Tubun (-0.492064, 117.139588) Jalan Antasari Simpang Sirad Salman (0.490938, 117.127055) Jalan Ahmad Dahlan (Simpang 4) (0.496439, 117.154168) Simpang Diponegoro (0.499699, 117.147904) - Simpang Agus Salim (-0.492970, 117.151369) - Jalan Mugirejo, Sungai Pinang - Simpang Lembuswana (-0.475452, 117.146202) - Jalan Sentosa Dalam, Sungai Pinang - Jalan Pelabuhan, Samarinda Kota - Jalan Pelita, Sungai Pinang - Jalan Kapten Sudjono, Sambutan - Jalan Katamso ex Rajawali, Sungai Pinang - Jalan Panglima Batur, Samarinda Kota - Jalan M Yamin, Samarinda Utara - Jalan Abdul Hasan Kel. Pasar pagi Kec. Samarinda Kota (-0.496662, 117.149203 ) - Jalan Gatot Subroto (-0.487309, 117.154363 ) - Jalan Cendana Kec. Sungai Kunjang - Jalan Mulawarman Rawa Makmur RT.15 (-0.573680, 117.172085 )			Menganggu Aktifitas Warga Lalu lintas lalin terganggu  Fasilitas Umum: Rumah Sakit Umum Kota Samarinda  Keterangan: Tinggi Muka Air Rata-rata 20 cm – 50 cm							Penyebab Hujan intensitas Sedang – Lebat Pada Hari ini 02 Januari 2024 Pukul 17.00 Wita S/d 19.00 Wita, Curah hujan 79.8 mm Sampai Pukul 19.00 Wita	

2	Selasa, 02 Januari 2023	Pukul 20.30 wita	Pohon Tumbang	Jl.wahid hasim gg.pinang Rt.15 Kel.Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara		Dampak : Rumah Bapak Dwi yanto ketua rt. 15, menimpa bagian dapur rusak ringan 1 kk 4 jiwa -						1	4			Penyebab : Hujan intensitas Sedang – Lebat yang dapat disertai kilat/petir dan Angin Kencang Pada Hari ini 02 Januari 2024 Pukul 17.00 Wita S/d 19.00 Wita  Upaya: Melakukan Pengecekan
3	Rabu, 03 Januari 2024	Pukul 09.00 wita	Tanah Longsor	Jl. M. Yamin Gg. 1 .Rt 16. No 29, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu		Dampak : Tanah mengenai 1 dinding rumah dan mengakibatkan dinding rumah menjadi retak Aktivitas Lalu lintas Tergangu  Ketinggian Air : 15 cm – 40 cm										Penyebab : Hujan intensitas Sedang – Lebat yang dapat disertai kilat/petir dan Angin Kencang Pada Hari ini 02 Januari 2024 Pukul 17.00 Wita S/d 19.00 Wita  Upaya: Melakukan Pengecekan
4	Kamis, 04 Januari 2024		Tanah Longsor	SMP 24 Jl. P. Suryanata No.107, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu  Titik Koordinat : -0.462638, 117.117550		Dampak : - 1 bangunan sekolah - dinding parit menjadi jebol  Luas Area Longsor : - tinggi : 12 meter - Lebar : 7 meter										Penyebab : terjadi pergerakan tanah akibat penggerak tanah oleh warga dan berdampak pada dinding parit menjadi jebol yg mengakibatkan air parit menjadi masuk kedalam area sekolah bila terjadi hujan deras dan tanah masih dapat bergerak bila hujan turun kembali.
5	Rabu, 10 Januari 2024	18.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Arjuna GG. 1 RT. 11 RW. 04 kel. Jawa kec. Samarinda Ulu		pergerakan tanah dari pondasi atas rumah mengenai bawah rumah						3	7			Upaya: Menghimbau terhadap pemilik rumah yang longsor untuk segera melakukan gotong royong dan pembentahan turap agar tidak terjadi longsor susulan

6	Rabu, 24 Januari 2024	09.00 wita	Pohon Tumbang	SDN 005 ( Jln.bromo rt 21 kel.rawamkmur kec palaran. )			Dampak : Bangunan SDN 005 Tertimpa Pohon										Penyebab : Akibat Angin Kencang  Upaya: Melakukan Pengecekan, dan Akan di lakukan pemotongan secara mandiri.
7	Rabu, 24 Januari 2024	19.30 wita	Pohon Tumbang	Jl. Aws . Depan GG. Muslimah kel. Sempaja selatan kec. Samarinda utara			Dampak : Menimpa Kabel dan menutup Sebagian Bahu Jalan										Penyebab : Akibat Angin Kencang  Upaya: Melakukan Pengecekan, dan Akan di lakukan pemotongan secara mandiri.
8	Sabtu, 27 Januari 2024	19.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Jakarta 1, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 Titik Koordinat: -0.506845, 117.085234			Luas yang terbakar: 800 M2										Penyebab: sengaja membakar kondisi angin kencang dan lahan kering lalu api meluas
9	Rabu, 31 Januari 2024	19.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Otto Iskandardinata GG. Keluarga Kec. Samarinda Ilir			Luas area Terbakar : 5000 M2										Penyebab Masih dalam penyelidikan Kepolisian  Upaya : Melakukan pemadaman dengan menurunkan satu Unit Truck Tangki dan satu Unit mobil L 300  Kendala : Akses Jalan yang sulit karena di atas bukit dan sumber air yang minim
10	Rabu, 31 Januari 2024	11.00 Wita	Kebakaran Lahan	GG gunung cermin jalan Batu Cermin RT 07 Air Hitam, Kel. Sempaja utara Kec. Samarinda Titik Koordinat : -0.426912, 117.134659			Luas area Terbakar : 1.800 M2										Penyebab Sengaja di Kabar  Upaya : Melakukan Pemeriksaan dan peninjauan

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Januari Tahun 2024, terinci sbb :

1 Banjir : 1 Kali/Kejadian  
 2 Tanah Longsor : 3 Kali/Kejadian  
 3 Pohon Tumbang : 3 Kali/Kejadian  
 4 Orang Tenggelam : - Kali/Kejadian  
 5 Kebakaran Lahan : 3 Kali/Kejadian

6 Puting Beliung  
 7 Cuaca Ekstrem  
 8 Kebakaran Transportasi Air  
 9 Kebakaran Transportasi Darat

: - Kali/Kejadian  
 : - Kali/Kejadian  
 : - Kali/Kejadian  
 : - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka )

: - Orang

- KS ( Korban Sakit ) : -  
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang  
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah  
- KK (kartu keluarga) : 4 KK  
- Jiwa : 11 Jiwa

Samarinda, 31 Januari 2024

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

Kepala Bidang  
Kedauratan dan Logistik

Romiansyah, S.STP, M.Si  
NIP. 19820623 2000 121 001

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarso, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : FEBRUARI TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM	ENIS BENCANA	OKASI/ WILAYAH KELURAHAN KECAMATAN	LUAS AREA M <sup>2</sup>	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
		KEJADIAN					KL	KS	KH	KM	KK	JIWA	
1	Jum'at, 02 Februari 2024	23.30 Wita	Tanah Longsor	. Wiratama RT 05 No 31 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Titik Koordinat : -0.485987, 117.135493		Dampak : - 1 Rumah Bagian Teras Depan - Menutupi Sebagian Bahan Jalan Warga  Luas Rumah: Panjang :2 meter Lebar : 3 meter				1	4		Penyebab : Terjadi pergerakan tanah di rumah Ibu Desti Gunawan pada pukul 23.00 yang diakibatkan oleh air hujan yg terus menerus beberapa hari ini. Upaya : Melakukan Pemeriksaan dan peninjauan
2	Kamis, 08 Februari 2024	18.50 Wita	Kebakaran Lahan	Jln. Bukit Pinang (Perm Puspita) RT 13 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu Titik Koordinat : -0.461208, 117.104597	2000	Luas Area Terbakar : 2000 m <sup>2</sup>							Penyebab : warga bernama pak mudi umur 45th mencoba bersih bersih lahan dengan cara membakar karna angin yg cukup kencang mengakibatkan api menjadi besar dan terjadi kebakaran lahan
3	Selasa, 13 Februari 2024		Tanah Longsor	Jl. Damanhuri. Gang.; Ogok , Blok.AA, No. 99, Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda		Dampak: Bangunan Rumah tersebut Mengalami Rusak Berat dan Resiko Kerawannya Tinggi  Luas Rumah: Panjang :18 meter Lebar : 8 meter				1	4		Penyebab: Hujan dengan intensitas sedang –lebat yang mengakibatkan drainase amblas dan bangunan mengalami Rusak Berat
4	Rabu, 14 Februari 2024	14.00 Wita	Kebakaran Lahan	2 Titik Kebakaran Lahan Jl. Tol Samarinda – Balikpapan Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran  Titik Koordinat Pertama : - 0.587685, 117.142466 Titik Koordinat Kedua : -0.553032, 117.141329	7500	Luas yang terbakar Titik Pertama : +- 5000 M2 Luas yang terbakar Titik Kedua : +- 2500 M2							Penyebab: Diduga sengaja di bakar
5	Kamis, 15 Februari 2024	16.30 Wita	Pohon Tumbang	Jl. Jelawat GG. 5 RT 8 Kelurahan sidodamai		1 Rumah bagian atap Rusak ringan							Penyebab: pohon sudah rapuh Upaya: Melakukan Pemangkasan
6	Kamis, 15 Februari 2025	18.30 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Perjuangan Gg. Cahaya  Titik Kordinat: -0.501280, 117.180598	1000	Luas Terbakar : 1000 M2							Penyebab: Masih Belum Diketahui Upaya: Melakukan pemadaman
7	Sabtu, 17 Februari 2024	14.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jln. Griliya Kel. Mugirego Kec. Sungai Pinang Titik Koordinat Pertama : -0.484338, 117.200449	10000	Luas yang terbakar Titik Pertama : +- 10000M2							Penyebab: Diduga sengaja di bakar  Kendala : Sumber Air yang jauh dan Akses Jalan yang tidak bisa dilalui oleh Mobil
8	Sabtu, 17 Februari 2024	18.30 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Nusyirwan Ismail RT. 40 kampung minyak Gg. Cahaya Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu  Titik Koordinat : -0.475462, 117.106396	1600	Luas yang terbakar: +- 1600 M2							Penyebab: Diduga sengaja di bakar

9	Minggu, 18 Februari 2024	12.07 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Usaha Tani, Lempake, Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat : -0.416194, 117.176694	2500	Luas yang terbakar: +- 2500 M2										Penyebab: Diduga sengaja di bakar
10	Selasa, 20 Februari 2024	12.10 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Mayor Jendral Sutoyo Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.476544,117.165180	5000	Luas yang terbakar Titik Pertama : +- 5000 M2										Penyebab: Diduga dari pembakaran sampah yang menyebabkan api menyebar ke lahan
11	Selasa, 20 Februari 2024	12.39 Wita	Cuaca Ekstrem/Angin Kencang	Jl. Sempaja Lestari Indah, Blok U, Kel. Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Titik Kordinat: -		Dampak : Menutup Jalan dan Mengenai tiang listrik & telkom serta mengakibatkan kerusakan atap rumah warga									Penyebab : Akibat Angin dengan intensitas sedang hingga kencang  Upaya: Melakukan Pemangkasan	
12	Rabu, 21 Februari 2024	12.40 Wita	Kebakaran Lahan	Kel.Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Titik Koordinat lokasi 1: -0.539115, 117.210125 Titik koordinat Lokasi 2: -0.537260, 117.208544 Titik koordinat Lokasi 3: -0.5413191,117.209545,17	7200	Lokasi 1 Luas yang terbakar : + 1000 M2 Lokasi 2 luas yang terbakar : - + 1200 M2 Lokasi 3 luas yang terbakar: - + 5000 M2									Penyebab: titik lokasi 1: karena semak belukar yang sudah kering dan cuaca panas/kemarau Penyebab titik lokasi 2 dan 3: diduga sengaja di bakar n	
13	Rabu, 21 Februari 2024	14.29 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Lumba-lumba Kel.Selili, Kec. Samarinda Iir, Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.514059, 117.158535	4000	luas yang terbakar: +- 4000 M2										Penyebab : Diduga sengaja dibakar
14	Rabu, 21 Februari 2024	15.23 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Bendungan No.76, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.499588, 117.194229	2500	luas yang terbakar: +- 2.500 M2										Penyebab : Diduga sengaja dibakar
15	Rabu, 21 Februari 2024	16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Perum Casamora Titik kordinat 0.4935887,117.0943283		luas yang terbakar: -										Penyebab : Diduga sengaja dibakar
16	Kamis, 22 Februari 2024	17.40 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Ringroad 2, Kel. Lok bahu Kec. Sungai Kunjang Titik Koordinat : -	300	Luas yang terbakar : +- 300 M2										Penyebab : Diduga sengaja dibakar

17	Jumat, 23 Februari 2024	15.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Pelita 8 Rt.08 Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan  Titik Koordinat : -0.537005, 117.213693	30000	Luas yang terbakar : +- 30.000 M2  9 Rumah tidak berpenghuni Terdampak Karhutla									Penyebab : Diduga sengaja dibakar
----	-------------------------	------------	-----------------	---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

18	Minggu, 25 Februari 2024	12.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Sultan Sulaiman, ( Pelita 5 ) Kel. Sambutan Kec. Sambutan Titik Koordinat : -0.514240, 117.185299	5000	Luas yang terbakar : +- 5000 M2											Penyebab : Diduga sengaja dibakar
19	Minggu, 25 Februari 2024	13.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Sungai Kapih Gg. Widya Gama Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Titik Koordinat : -0.531766, 117.165113	500	Luas yang terbakar : +- 500 M2											Penyebab : Diduga sengaja dibakar
20	Kamis, 29 Februari 2024	11.35 Wita	Kebakaran Lahan	kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Titik Koordinat : -0.550077, 117.260620	400	Luas yang terbakar : +- 400 M2											Penyebab: Warga setempat melakukan pembukaan lahan/Sengaja di bakar
21	Kamis, 29 Februari 2024	17.10 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Usaha Tani, Kel.Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131	500	Luas yang terbakar : +- 500 M2											Penyebab: Warga setempat melakukan pembukaan lahan/Sengaja di bakar
22	Kamis, 29 Februari 2024	17.10 WITA	Kebakaran Lahan	Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251		-											Penyebab : Diduga sengaja dibakar
23	Kamis, 29 Februari 2024	20.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. A.Yani Perum Cendrawasih Permai Blok Sevila No.6, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang	200	Luas yang terbakar : +- 200 M2											Penyebab: Warga membakar sampah kemudian melebar ke rerumputan Sekitar Lokasi

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Februari Tahun 2024, terinci sbb :

1 Banjir	: 0 Kali/Kejadian	6 Putting Beliung	: - Kali/Kejadian
2 Tanah Longsor	: 2 Kali/Kejadian	7 Cuaca Ekstrem	: 1 Kali/Kejadian
3 Pohon Tumbang	: 2 Kali/Kejadian	8 Kebakaran Transportasi Air	: - Kali/Kejadian
4 Orang Tenggelam	: 0 Kali/Kejadian	9 Kebakaran Transportasi Darat	: - Kali/Kejadian
5 Kebakaran Lahan	: 18 Kali/Kejadian		

Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : - Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah

- KK (kartu keluarga) : 2 KK
- Jiwa : 8 Jiwa

Samarinda, 29 Februari 2024

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

Romiansyah, S.STP, M.Si  
NIP. 19820623 2000 121 001

Mengetahui  
Kepala Pelaksana

BPBD Kota Samarinda

Suwarsa, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : MARET TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA		
1	Senin, 11 Maret 2024	16.00 Wita	Pohon Tumbang	Jl.KH.Uzman Ibrahim gg.9 blok.D, Rt. 14 Kel. Pelita Kec. Samarinda ilir		Dampak: pohon tumbang mengenai 2 Bangunan Rumah Kosong dan kabel listrik								Penyebab: Karena Angin dengan Intensitas sedang hingga kencang
2	Selasa, 12 Maret 2024	16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Stadion Barat Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota Titik Kordinat : -0.494029, 117.148895		Luas terbakar: - + 500 M2								Penyebab: Sengaja Di Bakar
3	Rabu, 13 Maret 2024	16.20 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Padat Karya Gg. Sayur Rt.35, Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Titik Kordinat : -0.422131, 117.156266		Luas terbakar: - + 3200 M2								Penyebab: Informasi dari pak rt dikarenakan anak-anak bermain petasan kemudian api membesar
4	Kamis, 14 Maret 2024	16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Makromon rombongan 11 RT.10 Kel.Makromon Kec sambutan Titik Kordinat : -0.537843, 117.251385		Luas terbakar: - + 15000 M2								Penyebab: Indikasi sengaja di bakar
5	Jum'at, 15 Maret 2024	16.30 Wita	Pohon Tumbang	Depan Dinas Kesehatan Jl. Milono, Bugis, Kec. Samarinda Kota Titik Kordinat : 0.496887, 117.143039		Dampak: Mengenai Pagar Dinkes Kota Samarinda sepanjang 8m (Kerusakan Sedang)								Penyebab: dikarenakan Pohon yang sudah Rapuh
6	Jum'at, 15 Maret 2024	20.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Sukses ( Perjuangan ) Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Titik Kordinat : -0.495101, 117.185923		Luas Terbakar: - + 5000 M2								Penyebab: Sengaja Dibakar
7	Sabtu, 16 Maret 2024	14.30 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Giryta Sambutan, Kec. Sambutan Titik Kordinat : -0.500361, 117.181076		Luas Terbakar: - + 10000 M2								Penyebab: Sengaja Dibakar
8	Sabtu, 16 Maret 2024	17.40 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Pembangunan Makromon Kec. Sambutan Titik Kordinat : -0.538031555 11.724889526F		Luas Terbakar: - + 10000 M2								Penyebab: Sengaja Dibakar
9	Minggu, 17 Maret 2024	13.00 Wita	Kebakaran Lahan	Pelita 8 Blok b1 Pulau Atas, Kec. Sambutan Titik Kordinat : -0.536967, 117.210136		Luas Terbakar: - + 400 M2								Penyebab: Sengaja Dibakar
10	Minggu, 17 Maret 2024	14.30 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Sejati, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan Titik Kordinat : -0.521472, 117.166885		Luas Terbakar: - + 5000 M2								Penyebab: Sengaja Dibakar
11	Minggu, 17 Maret 2024	16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jln. Crossing Batu Bara RT.06 Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan Titik Kordinat : - 0.536413, 117.204666		Luas Terbakar: - + 35000 M2								Penyebab: Sengaja Dibakar

12	Senin, 18 Maret 2024	15.00 Wita	Kebakaran Lahan	Pelita 8 Perum Korpri Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan  Titik Kordinat 1 : -0.538078, 117.207670 Titik Kordinat 2 : -0.535851, 117.209792 Titik Kordinat 3 : -0.540827, 117.210388	Dampak : 15 Rumah tanpa penghuni terdampak dari karhutla  Luas Terbakar Titik Koordinat 1: + 25 hektar Luas Terbakar Titik Koordinat 2 : + 2000 M2 Luas Terbakar Titik Koordinat 3: + 5000 M2											Penyebab: Sengaja Dibakar
13	Selasa, 19 Maret 2024	18.52 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. H . Moh. Ardans, Kel.Sempaja Selatan., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda  Titik Kordinat : -0.443937, 117.143523	Luas Terbakar: 5000 m2											Penyebab: diduga Sengaja Dibakar
14	Rabu, 20 Maret 2024	19.00 Wita	Kebakaran Lahan	Makroman Jln. Mawar RT. 20 Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan  Titik Kordinat : -0.553017, 117.221132	Luas Terbakar: 10000 m2											Penyebab: diduga Sengaja Dibakar
15	Jum'at, 22 Maret 2024	09.00 Wita	Pohon Tumbang	Jl. Abdul Wahab Syahrani komplek perumahan guru Kel. Air hitam Kec. Samarinda Ulu	Dampak: Menganggu akses balai keluarga bencana											Penyebab: Pohon rapuh
16	Jum'at, 22 Maret 2024	05.00 Wita	Pohon Tumbang	Jl. Aw Syahrani Komp Perumahan Guru Blok AF. No 20 RT. 28 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Dampak : Rusak Ringan ( Mengenai Atap Rumah )											Penyebab: Angin Kencang Pada Hari Jum'at, 22 Maret 2024 (Subuh Hari) Upaya: Melakukan Pemangkasan
17	Minggu, 24 Maret 2024	15.30 Wita	Kebakaran Lahan	Gg. Sepakat No.16, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang,  Titik Kordinat : -0.553017, 117.221132	Luas Terbakar: 200 m2											Penyebab: diduga Sengaja Dibakar
18	Minggu, 24 Maret 2024	19:20-20:45 Wita	Kebakaran Lahan	Jl.Alhasani RT 06 Kel. Bantuan Kec. Palaran	Luas Terbakar: 20.000 m2  - Area terdampak : 1 pondok Warga											Penyebab: diduga Sengaja Dibakar
19	Minggu, 24 Maret 2024	12.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jln.Ampera rt 46 kel.rawamkmur Kec.Palaran.	Luas Terbakar: 600 m2											Penyebab: diduga Sengaja Dibakar
20	Senin, 25 Maret 2024	13.40 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Lemparek tepian Kel. Gunung lingai Kec. Sungai Pinang  Titik Kordinat : -0.440497, 117.172569	Luas Terbakar: + 30000 m2											Penyebab: Faktor Alam
21	Selasa, 26 Maret 2024	17.40 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Gunung Pelanduk RT 13 pinang seribu sempaja utara  Titik Kordinat : -0.397758, 117.161373	Luas Terbakar: 10000 m2											Penyebab: diduga Sengaja Dibakar
22	Rabu, 27 Maret 2024	08.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Perjuangan, Kel.Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda,  Titik Kordinat: -	Dampak : Menutup Jalan dan menimpa tiang listrik											Penyebab : Akibat Hujan Intensitas sedang hingga lebat dan angin kencang.

23	Rabu, 27 Maret 2024	15.55 wita	Tanah Longsor	Jl. Ruhui Rahayu No. 01 RT.02 Kel. gunung kelua Kec. samarinda ulu	Dampak : satu unit rumah warga mengalami rusak ringan								Penyebab : pohon tumbang menimpa sebuah rumah warga akibat hujan pada hari rabu 27 maret 2024 sehingga rumah warga tersebut mengalami rusak ringan di bagian dapur  -saat ini longsor bisa terjadi susulan -Untuk jalan masih bisa dilalui  Upaya: melakukan pengecekan dan mengambil data pada hari kamis, 28 Maret 2024 pukul 15.00 WITA serta mengimbau pemilik rumah apabila terjadi hujan untuk segera mengungsi
----	---------------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Maret Tahun 2024, terinci sbb :

Kedjadian Belincutan Bulan	:	1 Maret Tahun	2024,	terdiri sbb:
1 Banjir	:	-	Kali/Kejadian	
2 Tanah Longsor	:	1	Kali/Kejadian	
3 Pohon Tumbang	:	5	Kali/Kejadian	
4 Orang Tenggelam	:	-	Kali/Kejadian	
5 Kebakaran Lahan	:	18	Kali/Kejadian	

## Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah

- KK (kartu keluarga) : 0 KK
- Jiwa : 0 Jiwa

Dampak :  
satu unit rumah warga mengalami rusak  
ringan

Penyebab :  
pohon tumbang menimpa sebuah rumah warga akibat hujan pada hari rabu 27 maret 2024 sehingga rumah warga tersebut mengalami rusak ringan di bagian dapur

-saat ini longsor bisa terjadi susulan  
-Untuk jalan masih bisa dilalui

Upaya:  
melakukan pengecekan dan mengambil data pada hari kamis, 28 Maret 2024 pukul 15.00 WITA serta mengimbau pemilik rumah apabila terjadi hujan untuk segera mengungsi

Romiansyah, S.STP, M.Si  
NIP. 19820623 2000 121 001

Samarinda, 31 Maret 2024

Pengolah Data

PUSDALOPS-PE

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarso, A.Ks, M.Si

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : APRIL TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA		
1	Kamis, 04 April 2024	11.40 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Kalan Iuas Rt.17 gg.12 Kec. Sungai Pinang  Titik Koordinat : -0.477983, 117.219811-0.397758, 117.161373	5000	Luas Terbakar: 5000 m2								Penyebab: Faktor Alam
2	Minggu, 07 April 2024	13.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jl.Lubuk Sawa RT.17 Perumahan Jokowi Gg.12 Kel.Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda  Titik Koordinat: -0.476003, 117.219688	5000	Luas yang terbakar: 5000 M2								Penyebab: diduga sengaja dibakar  Upaya: Melakukan Pemadaman
3	Minggu, 07 April 2024	14.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda  Titik Koordinat: -0.570432, 117.109952	250	Luas Terbakar: +- 250 m2								Penyebab: diduga sengaja dibakar  Upaya: Melakukan Pemadaman
4	Minggu, 07 April 2024	17.00 WITA	Kebakaran Lahan	Pelita 4 Gg. Andhika 1, Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda  Titik Kordinat : -0.507202, 117.181413	5000	Luas Terbakar: +- 5000 m2								Penyebab: diduga sengaja dibakar  Upaya: Melakukan Pemadaman
5	Kamis, 11 April 2024	12.00 WITA	Kebakaran Lahan	Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251  Titik Koordinat: -0.506845, 117.085234	800	Luas Terbakar: 800 M2								Penyebab: Masih belum di ketahui  Upaya:melakukan Pemadaman
6	Kamis, 11 April 2024	21.20 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Sultan Sulaiman ( Perum Citra Gading ) Kel. Sambutan Kec. Sambutan  Titik Kordinat : -0.497576, 117.175359	5000	Luas Terbakar: +- 5000 m2								Penyebab: Anak-anak bermain kembang api merambat ke lahan  Upaya:melakukan Pemadaman
7	Jum'at, 12 April 2024	16.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jln.Trikora RT. 11 kel.Handil Bakti.  Titik Hospot : -0.554471, 117.164307	10000	Luas Terbakar: +- 10000 m2								Penyebab: Tidak di ketahui  Upaya:melakukan Pemadaman
8	Sabtu, 13 April 2024	16.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Tol Balikpapan Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran  Titik Kordinat 1 : -0.590700, 117.148125  Titik Kordinat 2 : -0.589514, 117.145048  Titik Kordinat 3 : -0.594803, 117.150834	5400	Luas Terbakar: Titik Lokasi Pertama : +- 5000 m2 Titik Lokasi Kedua : +- 200 m2 Titik Lokasi Ketiga : +- 200 m2								Penyebab: Sengaja di Bakar  Upaya:melakukan Pemadaman
9	Sabtu, 13 April 2024	17.30 WITA	Kebakaran Lahan	Jln. HM Rifadin, Kec Loa Janan Ilir  Titik Kordinat : -0.572039, 117.109981	3500	Luas Terbakar: +- 3500 m2								Penyebab: Sengaja di bakar  Upaya:melakukan Pemadaman

10	Minggu, 14 April 2024	13.30 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. MT. Haryono Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda	10000	Luas Terbakar: : +- 10.000 m2										Penyebab: - Upaya: 1. Penanganan Manual dan menggunakan Mesin 2. Meminta Bantuan via Frekvensi Radio Komunikasi 3. Pengecekan luasan dan melaporkan kepada Pimpinan
11	Minggu, 14 April 2024	14.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. M. Said Gg. Damai Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.488422, 117.103069	3000	Luas Terbakar: : +- 3000 m2										Penyebab: Sengaja di Bakar Upaya:melakukan Pemadaman
12	Selasa, 16 April 2024	12.30 wita	Kebakaran Lahan	Jln purwodadi rt.9 Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Titik Koordinat: -0.440185, 117.203648	10000	Luas Terbakar: +- 10.000 m2										Penyebab: Sengaja di Bakar Upaya: Melakukan Pemadaman
13	Selasa, 16 April 2024	14.00 wita	Kebakaran Lahan	Jl. poros peti kemas rt 17 Kel. Bukuan Kec. Palaran	15000	Luas Terbakar: +- 15.000 m2										Penyebab: Sengaja di Bakar Upaya: Melakukan Pemadaman
14	Rabu, 17 April 2024	09.30 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Poros Samarinda - Bontang RT. 28 Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat: -0.408213, 117.234548	250	Luas Terbakar: +- 250 m2										Penyebab: Sengaja di Bakar Upaya: Melakukan Pemadaman
15	Rabu, 17 April 2024	15.00 Wita	Kebakaran Lahan	Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Titik Koordinat: 0°25'56.4"S 117°10'27.6"E	80000	Luas Terbakar: +- 80.000 m2										Penyebab: Sengaja di Bakar Upaya: Melakukan Pemadaman
16	Kamis, 18 April 2024	14.40 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Batu Besaung, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Titik 1 Koordinat: -0.387625, 117.151453 Titik 2 Koordinat : -0.386515, 117.150020	1050	Luas Terbakar: - Titik 1 : +- 1000 m2 - Titik 2 : +- 50 m2										Penyebab: Sengaja di Bakar Upaya: Melakukan Pemadaman
17	Jum'at, 19 April 2024	17.00 wita	Kebakaran Lahan	Jl.simpang pasir RT 01 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.586198, 117.135724	2500	Luas Terbakar: 2500 M2										Penyebab: masih dalam penyelidikan pihak berwajib Upaya: Melakukan Pemadaman
18	Sabtu, 20 April 2024	15.30 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Pembangunan RT. 10 Makroman., Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.537275, 117.248994	10000	Luas Terbakar: 10000 M2										Penyebab: Sengaja dibakar Upaya: Melakukan Pemadaman
19	Minggu, 21 April 2024	14.40 wita	Kebakaran Lahan	Pulau Atas RT.9 Kec. Sambutan. Titik Koordinat: - 0.554900, 117.202567	20000	Luas Terbakar: 20000 M2										Penyebab: Sengaja dibakar Upaya: Melakukan Pemadaman

20	Minggu, 21 April 2024	14:29 Wita	Kebakaran Lahan	Jl.poros bantuan RT 01 Kel. Bantuan Kec. Palaran	30000	Luas Terbakar: 30.000 M2 - Media Yang terbakar : Lahan mendekati pemukiman warga										Penyebab: Cuaca Panas  Upaya: Melakukan Pemadaman, dan di bantu oleh Disdamkar Sangga-sanga Kukar
21	Minggu, 21 April 2024	20:43 Wita	Kebakaran Lahan	Jl.Bengen rt.10 kel.bantuan.kc.palaran	30000	Luas Terbakar: 30.000 M2 - Media Yang terbakar : Lahan mendekati pemukiman warga										Penyebab: Cuaca Panas  Upaya: Melakukan Pemadaman
22	Senin, 22 April 2024	14.00 Wita	Kebakaran Lahan	Rt.14 jln irigasi kel rawamkmur Kec. Palaran	250	Luas Terbakar: 250 M2										Penyebab: Cuaca Panas
23	Selasa, 23 April 2024	16.40 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Irigasi RT. 50 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	700	Luas Terbakar: 700 M2										Penyebab: Sengaja dibakar  Upaya: Melakukan Pemadaman
24	Selasa, 23 April 2024	17.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Telkom Kel. Sambutan, Kec. Sambutan  Titik Kordinat : -0.545376, 117.201294	30000	Luas Terbakar: + 30.000 m2										Penyebab: Sengaja dibakar  Upaya : Melakukan Pemadaman  Kendala : Lokasi di Kejadian Minim Air Karena Sungai Kecil Mengering
25	Rabu, 24 April 2024	07.30 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Telkom Pelita 8 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan  Titik Kordinat : -0.545376, 117.201294	2500	Luas Terbakar: + 2.500 M <sup>2</sup>										Penyebab: Sengaja dibakar  Upaya : Melakukan Pemadaman  Kendala : Lokasi di Kejadian Minim Air Karena Sungai Kecil Mengering
26	Rabu, 24 April 2024	14.00 Wita	Cuaca Ekstrim	Jl. Gunung Tunggal Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang ( Kuburan Muslimin )  Titik Kordinat : -0.527608, 117.096957		1 Pohon besar Mengenai Makam										Upaya : Melakukan Pemotongan Pohon
27	Kamis, 25 April 2024	14.30 Wita	Cuaca Ekstrim	Jl. Onthel No. 32 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu  Titik Kordinat : -0.483860, 117.139126		Rumah Rusak Ringan  Pohon Mengenai atap										Kendala di lapangan : Pohon aren yg mati di tumbuh benalu dan di bawah pohon ada jurang  Situasi saat ini kondisi pohon masih bisa di tahan dengan pohon yang ada di samping nya  Yang di butuhkan : Mobil crane dari DLH karna melihat dari situasi dari lapangan yang tidak dapat di lakukan secara manual
28	Kamis, 25 April 2024	18.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Joyo Mulyo Perum GBH Lempake  Titik Koordinat : -0.415121, 117.198510	750	Luas area Terbakar : + 750 m2										Penyebab : Sengaja di Bakar  Upaya : Melakukan Pemadaman
30	Jum'at, 26 April 2024	16.30 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Penangkaran Buaya Gg. Keluarga Rt.24 Kel. Makroman Kec. Sambutan  Titik Koordinat : -0.531719, 117.228493	5000	Luas area Terbakar : + 5000										Penyebab : Sengaja di Bakar  Upaya : Melakukan Pemadaman

#### **Rekapitulasi :**

Kejadian Bencana Bulan : April Tahun 2024, terinci sbb :

1	Banjir	: 0 Kali/Kejadian
2	Tanah Longsor	: 0 Kali/Kejadian
3	Pohon Tumbang	: 0 Kali/Kejadian
4	Orang Tenggelam	: 0 Kali/Kejadian
5	Kebakaran Lahan	: 27 Kali/Kejadian

6	Putting Belitung	:	-	Kali/Kejadian
7	Cuaca Ekstrem	:	4	Kali/Kejadian
8	Kebakaran Transportasi Air	:	-	Kali/Kejadian
9	Kebakaran Transportasi Darat	:	-	Kali/Kejadian

Keterangan

Keterangan : Orang

- KL ( Korban Luka ) : 0 Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : 0 Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : 0 Orang

Jumlah

- KK (kartu keluarga) : 0 KK
- Jiwa : 0 Jiwa

Samarinda, 30 April 2024

Kepala Bidang  
Kedaruratan dan Logistik

Edy Susanto, SE. MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarsa, A.Ks, M.Si

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : MEI TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA		
1	Jum'at, 03 Mei 2024	Pukul 10.00 wita	Cuaca Ekstrim	Jl. Siradj Salman kec. Samarinda ulu Kota Samarinda Titik Koordinat: -		Dampak : Mengenai 1 unit Truk								Penyebab : Akibat Curah Hujan tinggi disertai angin kencang Upaya: Melakukan Pemangkasan
2	Jum'at, 03 Mei 2024	Pukul 13.22 wita	Cuaca Ekstrim	Jl. Ramania, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 Titik Koordinat: -0.487414, 117.097922		Dampak: Menimpa 2 unit mobil serta kabel PLN & Telkom								Penyebab: Akibat Curah Hujan tinggi disertai angin kencang Upaya: Melakukan Penanganan
3	Jum'at, 03 Mei 2024	Pukul 13.00 wita	Banjir	Jl. Melanti RT. 25 Kel. Rw. Makmur, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251		Dampak : Aktifitas warga terganggu dan genangan banjir masuk ke rumah-rumah warga								Penyebab : Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
4	Jum'at, 03 Mei 2024	Pukul 13.22 wita		Jln. Ampera RT 00 kelurahan Rawa Makmur kecamatan palaran		Dampak : Aktifitas warga terganggu dan SD Negeri 011 Kel. Rawa makmur Palaran, yang terdampak banjir dan disertai lumpur								Penyebab : Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat  Upaya : Pengecekan dan pembersihan material lumpur
5	Senin, 13 Mei 2024	Pukul 18.00 wita	Tanah Longsor	Jalan Teuku umar, Gang Subur RT. 34, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243  Titik Koordinat: -0.527190, 117.103093		Dampak : Akses jalan menuju kedua buah rumah warga, terhalang/terganggu					2	12		Penyebab : akibat Hujan Sedang-Lebat yang disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang  Upaya: Melakukan pengecekan
6	Selasa, 14 Mei 2024	18.50 wita	Tanah Longsor	Jalan karya baru, Gang karya baru 3 RT. 09, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117  Titik Koordinat: 0,458094,117,148119		Dampak :  Masih belum di ketahui namun berpotensi mengakibatkan rumah rusak ringan hingga berat								Penyebab : -  Upaya: Melakukan Pengecekan  Catan :Perlu ditinjau ulang rumah yang terdampak dan rumah sdh lama tidak ditempati dan disebelah rumah pernah terjadi longsor di tahun 2019 dan merubahkan 1 unit bangunan rumah
7	Rabu, 15 Mei 2024	18.00 wita	Tanah Longsor	Jalan Jakarta 1 di perum BCL Blok D9 No. 10 dan 11 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang  Titik Koordinat: -0.513614, 117.076733		Dampak: 2 rumah terdampak dengan 1 KK 6 Jiwa, 1 KK 3 Jiwa					2	9		Penyebab: Curah hujan intensitas sedang – lebat yang mengakibatkan rumah bengkang dan retak-retak  Upaya : Harus di turap atau di pondasi di belakang rumah, Supaya tidak akan terjadi longsor susulan
8	Kamis, 16 Mei 2024	10.30 wita	Cuaca Ekstrim	Jl. M. Yamin belakang kantor DPW PKS Kel. Gunung kelua Kec. Samarinda Ulu  Titik Koordinat : -0.467505, 117.148798		1 bangunan bagian belakang kantor DPW PKS								Penyebab: Cuaca Ekstrim pada hari Selasa, 14 Mei 2024 Pukul 14.30 Wita  Upaya: Melakukan Penanganan
9	Kamis, 16 Mei 2024	09.00 wita	Tanah Longsor	Jalan Raudah Gg TPQ Radhatul No 45 RT. 020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu  Titik Koordinat : -0.497110, 117.130516		mengakibatkan Pergeseran Tanah  Dampak : Kerusakan turap P: 4 m, T: 2 m								Penyebab: Cuaca Ekstrim pada hari Selasa, 14 Mei 2024 Pukul 14.30 Wita  Upaya : Harus di turap atau di pondasi di belakang rumah, Supaya tidak akan terjadi longsor susulan

10	Kamis, 16 Mei 2024	18.00 WITA	Cuaca ekstrim	Jl. Balaikota, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Titik Koordinat: 0°29'34.3"S 117°08'43.6"E		Menutup Jalan tersebut										Penyebab: Hujan Sedang-Lebat yang disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang Upaya: pemotongan/penanganan pohon tumbang hingga selesai
11	Jum'at, 24 Mei 2024	20.00 wita	Cuaca ekstrim	Gg. 4C No.1, Kel.Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243		Dampak : NIHIL										Penyebab : Akibat Hujan dengan Intensitas sedang hingga lebat pada sore hari Upaya: melakukan pengecekan
12	Jum'at, 24 Mei 2024	20.00 wita	Genangan banjir	Jl. Teuku Umar Gg.Jambu RT.15 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Titik Koordinat: 0°30'13.8"S 117°06'39.3"E		Penyebab Banjir : Akibat curah Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore hari tadi Dan akibat drainase yang tersumbat									Keterangan: Genangan Banjir sudah Surut pada pukul 23.00 WITA	

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Mei Tahun 2024, terinci sbb :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1 Banjir          | : 3 Kali/Kejadian |
| 2 Tanah Longsor   | : 5 Kali/Kejadian |
| 3 Pohon Tumbang   | : - Kali/Kejadian |
| 4 Orang Tenggelam | : - Kali/Kejadian |
| 5 Kebakaran Lahan | : - Kali/Kejadian |

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 6 Putting Beliung              | : - Kali/Kejadian |
| 7 Cuaca Ekstrem                | : 4 Kali/Kejadian |
| 8 Kebakaran Transportasi Air   | : - Kali/Kejadian |
| 9 Kebakaran Transportasi Darat | : - Kali/Kejadian |

Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : - Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah  
 - KK (kartu keluarga) : 4 KK  
 - Jiwa : 21 Jiwa

Samarinda, 31 Mei 2024

Pengolah Data,

Kepala Bidang  
Kedaruratan dan Logistik

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

PUSDALOPS-PB

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Suwarso, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : JUNI TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA		
1	Senin, 03 Juni 2024	02.00 wita	Tanah Longsor	jalan Ks.tubun dalam Gg.wiratirta RT.17 Kel.Sidodadi Titik Kordinat : -0.484723, 117.141205		Dampak : 1. 1 unit gerobak Rusak Parah 2. 1 Unit sepeda Motor rusak ringan 3. akses jalan								Penyebab : Longsor terjadi pada Pukul. 02.00 Wita tanggal 03 Juni 2024 yang di sebabkan Hujan pada pagi – siang hari pada tanggal 02 Juni 2024 yang menyebabkan akses jalan terputus setengah menyulitkan warga untuk melewati nya.  Upaya: 1. Tim TRC segera ke TKP melakukan Assement 2. memberikan Bantuan 2 Terpal guna menutup sementara titik Longsor 3. Tim Jitupasna Segera melakukan perhitungan dan kajian guna tindak lanjut nya.
2	Jum'at, 07 Juni 2024		Banjir	Jln. Jakarta 2 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Titik Koordinat: -0.510034, 117.081861		Dampak : Menutup Badan Jalan Mengangu Aktivitas Warga Setempat  Ketinggian 40 cm								Penyebab : Akibat Parit yang Buntu dan Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Mengakibatkan Terjadi Banjir  Upaya: Di Butuhkan Excavator untuk Pengerukan Parit Yang Buntu
3	Jum'at, 07 Juni 2024		Pohon Tumbang	Jln. Jakarta 2 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang		Dampak : Nihil								Lain lain
4	Sabtu, 08 Juni 2024		Banjir	Jln. P. Suryanata Kel. Air Putih dan Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu		Dampak : Beberapa Bangunan Sekolah, Beberapa Tempat Ibadah Mengangu Aktivitas Warga Setempat  TMA 10 cm – 85 cm								Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Mengakibatkan Terjadi Banjir  Upaya: Tim di Lapangan Mengatur Lalu Lintas, Evakuasi Warga yang Terdampak Banjir dan melakukan Pendataan Sementara
5	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 15.00 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Slamet Riyadi ( Depan Islamic Centre ) Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang		Menganggu aktifitas Lalu lintas warga								Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon
6	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 16.00 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Wiratama Rt.05 Depan Gg. Surya Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu		Menganggu aktifitas Lalu lintas warga								Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon
7	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 16.30 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Ks tubun Gg jabal nur 2 rt 09 no 10 Kel. Sidoadi Kec. Samarinda Ulu		Mengenai kabel PLN								Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon
8	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 17.30 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Parikesit 2 Gg. Buntu RT.09 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran		Mengenai atap rumah warga Rusak ringan								Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon
9	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 15.00 Wita S/d Selesai	Cuaca Ekstrem	Jl. Mulawarman Gg. Rawa Kusuma Rt.18 Kel.Rawa makmur Kec. Palaran		Nama: Selamet Wiji Dampak 1 Atap rumah warga rusak sedang tertipu angin kencang  1 KK 4 Jiwa					1	4		Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita

10	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 18.00 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. P. Antasari GG. Nusa Indah 3 No. 68 RT.4 Kel. Teluk Ierong ulu Kec. Sungai Kunjang		Mengenai 1 Rumah Warga Rusak ringan										<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon</p>
11	Senin, 10 Juni 2024	19.00 Wita s/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Irigasi Rt. 01 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran		Dampak: Mengenai Kandang Ternak Ayam Rusak ringan Penyebab: Hujan intensitas Sedang – Lebat disertai angin kencang Upaya: Melakukan Penanganan									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon</p>	
12	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 15.00 Wita S/d Selesai	Cuaca Ekstream	Jl. Mulawarman Gg. Mesjid Rt. 15 Kel. Rawa makmur Kec. Palaran		Nama: Sudarto Dampak 1 Atap rumah warga rusak sedang tertutup angin kencang									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita</p>	
13	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 14.30 Wita S/d Selesai	Cuaca Ekstream	Jl. Imam Bonjol Gg.10 RT.14 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota		3 Rumah terdampak rusak ringan akibat dijatuhinya atap kanopi kurang lebih 20x10 meter									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Assesment dan berkordinasi dengan pihak hotel untuk melakukan evakuasi atap dan ganti rugi</p>	
14	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 16.30 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Padat karya RT. 32 Kel. Handil bakti Kec. Palaran		1 Rumah terdampak rusak ringan									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan penanganan memangkas pohon</p>	
15	Senin, 10 Juni 2024	Pukul 14.30 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Jayakarta RT 18 Kel. Rawa makmur Kec. Palaran		Menimpa Bagian belakang Musholla									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 Pukul 14.00 Wita S/d 15.30 Wita  Upaya: Melakukan penanganan memangkas pohon</p>	
16	Rabu, 12 Juni 2024	Pukul 14.30 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Cipto Mangun Kusumo Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang		Menganggu aktifitas Lalu lintas warga									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Rabu, 12 Juni 2024 Pukul 14.15 Wita S/d 16.00 Wita  Upaya: Melakukan Penanganan</p>	
17	Rabu, 12 Juni 2024	Pukul 14.30 Wita S/d Selesai	Tanah Longsor	Jl. Proklamasi 2b Blok. O dalam Gang bersatu 4, RT. 57 Kel . Sungai pinang dalam Kec. Sungai Pinang Titik Kordinat : -0.481241, 117.174435		1 Rumah rusak sedang dinding kamar jebol, atas nama ibu Enny 2 KK 3 Jiwa					2	3			<p>Penyebab: Hujan intensitas Sedang – Lebat dan angin kencang, Pada Hari ini Rabu, 12 Juni 2024 Mulai Pukul 14.10 Wita s/d 16.00 Wita  Upaya: Mengimbau warga untuk evakuasi dikarenakan berpotensi Longsor susulan</p>	
18	Kamis, 13 Juni 2024	Pukul 23.00 Wita S/d Selesai	Pohon Tumbang	Jl. Perintis Rt. 30 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang		Menganggu aktifitas Lalu lintas warga									<p>Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Pada Hari Kamis, 13 Juni 2024  Upaya: Melakukan Pemangkasan</p>	

19	Sabtu, 15 Juni 2024	Pukul 07.00 Wita	Tanah Longsor	Jln Wira Tama/AMD RT 03 kel. Sidodadi no. 90		Dampak : 3 bangsalan 1 rumah KK dan Jiwa : 3 kk 7 jiwa Luas Area Longsor : Lebar 2 meter Panjang 13 meter					3	7			Penyebab : Curah Hujan dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan angin kencang Kejadian pada jam 07.00 wita rumah warga atas nama Bapak Sopeno Mengenai bagian belakang Dapur dan Kamar Mandi Upaya: Melakukan Pendataan dan menunggu Informasi lebih lanjut dari RT setempat
20	Hari Selasa, 18 Juni 2024	Pukul 09.51 wita	Tanah Longsor	Jl.Bukit Barisan RT. 23 Kel. Jawa Kec. Samarinda ulu ( Belakang SDN 001 Kota Samarinda) Titik Koordinat: -0.496223, 117.139732		Dampak : longsor mengenai halaman belakang sekolah SDN 001 Kota Samarinda									Penyebab : Hujan Deras di Hari Sabtu, 15 Juni 2024 mengakibatkan tanah dari atas longsor Upaya: Melakukan pengecekan
21	Kamis, 27 Juni 2024	Pukul 15.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Poros Kebun Agung, Kel.Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75113 Titik Kordinat: -		Dampak : NIHIL									Penyebab : Akibat Hujan dengan Intensitas sedang hingga lebat Upaya: melakukan Penanganan
22	Kamis, 27 Juni 2024	Pukul 14.40 wita	Pohon Tumbang	Jl.dwikora rt 22 kel.simpang pasir kec.palaran Titik Kordinat: -		Dampak : NIHIL									Penyebab : Akibat Hujan dengan Intensitas sedang hingga lebat Upaya: melakukan Penanganan

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Juni Tahun 2024, terinci sbb :

- 1 Banjir : 2 Kali/Kejadian
- 2 Tanah Longsor : 4 Kali/Kejadian
- 3 Pohon Tumbang : 13 Kali/Kejadian
- 4 Orang Tenggelam : - Kali/Kejadian
- 5 Kebakaran Lahan : - Kali/Kejadian

- 6 Puting Beliung : - Kali/Kejadian
- 7 Cuaca Ekstrem : 3 Kali/Kejadian
- 8 Kebakaran Transportasi Air : - Kali/Kejadian
- 9 Kebakaran Transportasi Darat : - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : - Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah

- KK ( kartu keluarga ) : 6 KK
- Jiwa : 14 Jiwa

Samarinda, 30 Juni 2024

Kepala Bidang  
Kedauratan dan Logistik

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarso, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : JULI TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA	
1	Senin, 01 Juni 2024	Pukul 19.30 wita	Pohon Tumbang	Jl. Damai Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir, Samarinda Titik Koordinat: -0.501185, 117.166637		Dampak : 1 rumah Warga Rusak Ringan bagian atap 1 KK 5 Jiwa					1	5	Penyebab : Posisi Pohon berada di atas lereng dan saat tumbang terjadi dengan mendadak tidak ada tanda atau hujan maupun angin kencang  Upaya: Melakukan Pendataan
2	Hari Rabu, 03 Juni 2024	Pukul 19.30 wita	Tanah Longsor	SDN 008 Samarinda Ilir Gg. 2, Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir Titik Koordinat: -0.497799, 117.163004		Dampak : Gedung Perpustakaan SD Rusak Ringan							Penyebab : karenakan intensitas hujan terlalu deras pada hari selasa pukul 4 sore, air selokan yang menjadi penyebabnya yang mengalami keretakan  Upaya: Melakukan Pendataan dan Memberi kan Bantuan Berupa Terpal
3	kamis, 04 Juli 2024	Pukul 18.00 wita	Genangan Banjir	Jl. P. Suryanata Kel. Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 -Simpang 3 Suryanata - sisi Flay Over Juanda - Simpang Ringroad Suryanata		Dampak : Mengganggu Aktifitas warga							Penyebab : Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat  TMA -+ : 20 cm – 40 cm
4	Kamis, 04 Juli 2024	Pukul 17.00 wita	Tanah Longsor	Jl. P.Suryanata,Perum Graha Indah, Blk. GA No.17,kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Titik Koordinat 1 (Rumah Pak Rubiyanto) : -0.478949, 117.116847 Titik Koordinat 2 (Rumah Pak Riyanto) : -0.479860, 117.117187		Dampak : - (Rumah Bapak rubiyanto no 17 Rt 13 :rusak ringan, 1 KK 5 jiwa) - Rumah Pak Riyanto, RT.13: Pondasi bagian depan rumah mengalami Rusak berat					1	5	Penyebab : hujan dan rembesan air yang begitu deras  Upaya: Melakukan pengecekan dan menyerahkan terpal
5	Hari Kamis, 04 Juli 2024	Pukul 19.40 wita	Tanah Longsor	Jl. Karya Baru I No.64, RT.009, RT. 010 Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat 1 (Rumah Bapak Rustan) : -0.458581, 117.148008 Titik Koordinat 2 (Rumah Bapak La Kali) : -0.458254, 117.148449		Dampak : - Material Longsoran Tanah Menimpa Tempat Dudukan Tandon Air Milik Bpk Rustan hingga menyebabkan dudukan tersebut patah - Tanah Milik Bapak La Kali Mengalami Pergerakan Hingga Menyebabkan Rumah Bapak La Kali Bergeser							Penyebab : Intesitas Hujan dan rembesan air yang begitu deras  Upaya: Melakukan Pengecekan dan Pendataan

6	Minggu, 07 Juli 2024	Pukul 11.00 wita	Genangan Banjir	Kelurahan Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda  Titik koordinat : 0°23'34.4" S, 117°15'28, 3" E	Dampak banjir signifikan : Dikawasan Kelurahan Sungai Siring 7 RT. diantaranya : 1. RT. 01=100 KK 400 Jiwa 2. RT. 04 =15 KK 60 jiwa 3. RT. 05 =20 KK 75 jiwa 4. RT. 06= 16 KK, 64 Jiwa 5. RT. 07= 25KK, 100 jiwa 6. RT. 08 = 8 KK, 30 jiwa  7. RT. 13 ( Tamam Perkebunan, Hortikultura) ±20Ha. Total = 184 KK, 729 Jiwa  Sarana Umum : 1. RT. 01 = Posyandu,Kenangan, Sekolah SDN 018, Langgar 2. RT. 05 Sarana Ibadah 2 ( 1 Gereja Injil ( GKII), Gereja Katolik Santo Paulus) 2. RT. 07 Masjid Nurul Ikhlas, Posyandu Coklat Jaya  Tinggi Muka Air / TMA = 30 - 60 cm						184	729		<p>Penyebab : Berdasarkan peringatan dini BMKG masih berpotensi Hujan intensitas Sedang - Lebat, dapat disertai petir/kilat dan angin kencang sejak pukul 06.30 Wita - 10.30 Wita. Kawasan Wilayah Kota Samarinda, meliputi Kecamatan : Palaran, Sambutan, Samarinda Seberang, Lojanan,Sungai Kunjang dan sekitarnya yg dapat meluas ke Wilayah Samarinda Ulu,Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Sungai Pinang, Samarinda Utara, Samarinda Kota dan sekitaranya.</p> <p>Catatan : 1.) Dampak hujan intensitas sedang - Lebat durasi ±5jam berdampak menimbulkan banjir dengan Tinggi Muka Air / TMA = -30 - 60 cm 2.) Wilayah terdampak RT. 01, RT. 04, RT. 05, RT. 06,RT. 07 , RT. 08, RT. 13 dampak terparah di kawasan RT. 01 dan RT. 05 . ( Arus air bercampur pasir masuk ke pemukiman warga dan sarana ibadah) 3.) Tidak ada pengungsian namun kebutuhan permakanan dilakukan pemerintah dengan mendirikan dapur umum di kantor kelurahan Sungai Siring.</p>
7	Senin, 08 Juli 2024	Pukul 10.30 wita	Banjir Kiriman dari Sungai siring	Kelurahan Pampang, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda  Titik koordinat : -0.37984" S, 117.228919" E	Dampak banjir signifikan : Dikawasan Kelurahan Pampang ada 4 RT. diantaranya : RT.,01, RT.02, RT.03, RT.04 93 bangunan pemukiman. Total = 93 KK, 372 Jiwa  Sarana Umum : 1. Kantor lurah Pampang wilayah RT. 02 2. SD Negeri 28 wilayah RT. 1 3. SMP Negeri 30 Wilayah RT. 02  Sarana pertanian : Tanaman Perkebunan dan Hortikultura ±30Ha. ( Sawit, Pisang, Jagung, Lombok, Sawi) Tinggi Muka Air / TMA = 30 - 50 cm						93	372		<p>Penyebab Berdasarkan peringatan dini BMKG tanggal 07 Juli 2023 masih berpotensi Hujan intensitas Sedang - Lebat , dapat disertai petir/kilat dan angin kencang sejak pukul 06.30 Wita - 10.30Wita.</p> <p>Level Siaga: Air melimpas ke wilayah ilir Batas Kel. Sungai Siring dan Kel. Pampang yaitu DAS Sungai Karang Mumus</p> <p>Catatan: 1.) Dampak hujan intensitas sedang - Lebat durasi ±5jam berdampak menimbulkan banjir dengan Tinggi Muka Air / TMA = -30 - 60 cm di sisi lain Banjir luapan kiriman Hulu DAS Sungai Karang Mumus 2.)Wilayah terdampak di 2 RT wilayah terparah yaitu RT. 01 dan RT. 02 ada Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pelayanan Kelurahan Pampang. 3.)Tidak ada pengungsian, rumah penduduk setempat pada umumnya panggung, warga masih dapat beraktivitas seperti biasa karena rumah warga masih aman, hanya akses jalan yang tergenang di sebagian wilayah. 4.) Perlunya penanganan serius di Hulu sungai Lantung yang mengarah ke DAS Sungai Karang Mumus mengalami sedimentasi dan kerusakan lingkungan wilayah Hulu wilayah Kelurahan Pampang dan dampak pengurukan resapan air Bandara Apt. Pranoto. 5.) Kondisi terkini pukul 16:30 wita Air perlahan surut , status SIAGA dalam 24 jam kedepan</p>
8	Minggu, 07 Juli 2024	Pukul 16.00 Wita	Tanah Longsor	Jl. Muang RT. 33 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara	Material longsor mengenai dinding rumah								<p>Penyebab: Hujan intensitas Sedang - Lebat , dapat disertai petir/kilat dan angin kencang sejak Hari Minggu, 07 Juli 2024 pukul 06.30 Wita - 10.30 Wita.</p> <p>Upaya: Menghimbau kepada pemilik rumah agar waspada longsor susulan, dan pemilik rumah sudah memanggil Eksa sendiri</p>	
9	Senin, 08 Juli 2024	Pukul 16.00 Wita	Pohon Tumbang	Jl. A Wahab Syahranie Gg.6 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	Menutup akses jalan warga								<p>Penyebab: Hujan intentitas deras dan angin kencang</p> <p>Upaya: Melakukan pemangkasan</p>	
10	Rabu, 10 Juli 2024	Pukul 03.20 wita	Pohon Tumbang	Jl. Ir. H. Juanda Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu  Titik Kordinat: -0.479558, 117.135277	Dampak : Mengenai Kabel PLN								<p>Penyebab : Akibat angin Kencang dan Pohon yang rapuh</p> <p>Upaya: melakukan pengecekan dan pemotongan</p>	

11	Rabu, 10 Juli 2024	Pukul 17.30 wita	Cuaca Ekstrim	Jln. Imam Bonjol Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Titik Koordinat: -0.496630, 117.154104	Dampak: Pohon Menutup Jalan, Mengenai Trafic Light dan Tiang Listrik Serta Menganggu Pengguna Jalan											Penyebab : Hujan intensitas deras dan angin kencang  Upaya : Melakukan Pemotongan dan Pembersihan
12	Jum'at, 12 Juli 2024		Tanah Longsor	Jln. Wiratama Rt.03 Kel Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Titik Koordinat : -0.4892868, 117.1376	Dampak : 4 Rumah, 1 rumah diatas gunung 3 Rumah di Bawah Gunung Rusak Ringan  5kk						5					Penyebab : Hujan intensitas deras dan angin kencang  Upaya: Melakukan Pendataan dan Memberi Bantuan Berupa 1 Terpal
13	Jum'at, 12 Juli 2022		Tanah Longsor	Jl. Pampang RT. 13 Gg. Anugrah Alam Kel. Sungai Siring Kec. Samarinda Utara	Dampak : Panjang longsor 16 meter. Tinggi 4 meter lebar 4 meter											Penyebab : Hujan intensitas deras dan angin kencang  Upaya: Melakukan Pendataan dan Memberi Bantuan Berupa 1 Terpal
14	Hari Sabtu, 13 Juli 2024	Pukul 13.00 wita	Tanah Longsor	Jln. Abadi RT 28, Kel. Bukan Kec. Palaran Titik koordinat: -0.591384, 117.214729	Dampak : Beberapa rumah warga mengalami rusak sedang hingga berat  Rumah Terdampak : - Nanang 1 KK 2 JIWA (Rumah dan pondok berkebun rusak berat rata dengan tanah)  - Rabidin 1 KK 4 JIWA (Rusak sedang)  - Basran 1 KK 2 JIWA (Berpotensi terdampak longsor), 1.lahan pertanian padi/sawah tdk bisa bercocok tanam...+ 10 ha 2.perkebunan dan tanaman buah + 3 ha 3.kebutuhan air untuk peternakan tidak ada 4.sumur2 bor kedalaman smpai 60 meter tidak bisa digunakan/sumber mati 5.fasilitas tower listrik setet berpotensi longsor. #masih terjadi pergerakan tanah.						3	8				Penyebab : Masih dalam penyelidikan pihak terkait  Upaya: Melakukan pengecekan
15	Hari Senin, 15 Juli 2024	Pukul 09.00 wita	Tanah Longsor	Jln damai,RT 31 blok H. no 09 kelurahan Sidodami, kecamatan samarinda ilir Titik koordinat : -0,5007416, 117,1696357	Dampak : Satu buah rumah mengalami rusak ringan yaitu: Dinding rumah pak umar bagian dapur mengalami kerusakan hingga jebol (1 kk 4 jiwa)					1	4				Penyebab : Akibat hujan intensitas sedang hingga lebat pada tanggal 12 Juli 2024 Tindakan tim di lapangan : melakukan pendataan sementara dan berkordinasi bersama RT dan Lurah setempat	
16	Hari Senin, 15 Juli 2024		Tanah Longsor	Jl.Pampang gg.anugrah alam RT.13 , kel. Sungai siring kec.samarinda utara	Dampak: Jalan tidak bisa di lewati kendaraan roda 4.										Penyebab : -  Upaya yang di lakukan: 1. pemberian berupa Terpal 2. Hasil kordinasi di lapangan dengan unsur instansi terkait minggu depan akan di lakukan penanganan Penurunan longsor yg di laksanakan oleh uptd pemeliharaan PUPR	
17	Selasa, 16 Juli 2024	Pukul 14.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Poros Samarinda - Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Titik Kordinat : -0.416938, 117.235236	Menganggu akses lalu lintas warga, dan mengenai travo listrik											Penyebab : Hujan Intentitas Sedang-Lebat disertai angin kencang  Upaya: Melakukan Pemangkasan

18	Rabu, 31 Juli 2024	Pukul 14.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Banggris Kel. Karang Anyar		Menganggu akses lalu lintas warga, dan mengenai travo listrik												Penyebab : Pohon yang sudah rapuh pada batang Upaya: Melakukan Pemangkasan
----	--------------------	------------------	---------------	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Juli Tahun 2024, terinci sbb :

1 Banjir	: 3 Kali/Kejadian
2 Tanah Longsor	: 9 Kali/Kejadian
3 Pohon Tumbang	: 5 Kali/Kejadian
4 Orang Tenggelam	: - Kali/Kejadian
5 Kebakaran Lahan	: - Kali/Kejadian

6 Putting Beliung	: - Kali/Kejadian
7 Cuaca Ekstrem	: 1 Kali/Kejadian
8 Kebakaran Transportasi Air	: - Kali/Kejadian
9 Kebakaran Transportasi Darat	: - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka )	: - Orang
- KS ( Korban Sakit )	: - Orang
- KH ( Korban Hilang )	: - Orang
- KM ( Korban Meninggal )	: - Orang

Jumlah

- KK ( kartu keluarga )	: 283 KK
- Jiwa	: 1128 Jiwa

283

Samarinda, 31 Juli 2024

Kepala Bidang  
Kedauratan dan Logistik

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarso, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : AGUSTUS TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK		
1	Sabtu, 17 Agustus 2024	Pukul 13.00 wita	Genangan Banjir	Jl. D.I. Panjaitan RT. 18 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda -SimPang 3 Kebon Agung, Kel. Lempape Kec. Samarinda Utara -Simpang Gunung kapur, Kel. Lempape Kec. Samarinda Utara -Jl. Lempape Jaya, Kel. Lempape Kec. Samarinda Utara -Jl. Sukorejo RT.42, Kel. Lempape Kec. Samarinda Utara  Titik Koordinat: -		Dampak : Mengganggu Aktifitas warga							Penyebab : hujan deras dan beberapa titik drainase tidak lancar sehingga aliran air lambat untuk arus airnya  TMA -+ : 20 cm – 40 cm
2	Sabtu, 17 Agustus 2024	Pukul 19.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Sentosa Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang		Dampak : Mengganggu Aktifitas warga							
3	Kamis, 29 Agustus 2024	Pukul 18.00 wita	Genangan Banjir	1. Jalan Iwogirejo, (-0.461346, 117.186116) 2. Jalan Di Panjaitan (depan Terminal) (-0.454465, 117.190864) 3. Jalan Damanhuri (depan Indomar & Ogok 2) (-0.473858, 117.180968) 4. Jalan Kartini Lempape (-0.431618, 117.194860) 5. Jalan Gerilya (-0.484283, 117.177707) 6. Jalan Simpang 4 Pasundan (-0.491945, 117.138892) 7. Jalan Katamso (-0.482289, 117.161161) 8. Jalan Gatot Subroto (-0.486025, 117.155267) 10. Jalan Pramuka (-0.464785, 117.155677) 11. Jalan Perjuangan Sempaja (-0.464785, 117.155677) 12. Jalan Kenangan 9 -10 (- 0.472333, 117.173611) 13. Jalan Bhineka, Mugirejo ( -0.472200, 117.185493) 14. Jalan Lambung Mangkurat ( -0.489360, 117.159966) 15. Jalan Merdeka Utara ( -0.489471, 117.164471)		Dampak : Mengganggu Aktifitas warga  TMA -+ : 20 cm – 60 cm							Penyebab : Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Berseta Angin Kecang  Upaya : Melakukan Mengatur Lalu Lintas dan Melakukan Evakuasi Warga yang Terjebak Banjir Arus yang Deras
4	Kamis, 29 Agustus 2024	Pukul 16.30 wita	Genangan Banjir	RT 15, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang		Dampak : 1 orang meninggal dunia  TMA -+ : 20 cm – 60 cm							Penyebab : Akibat terseret arus Banjir sehingga anak tersebut masuk kedalam parit  Data Korban: Nama.Marwah, Umur .6.thn Perempuan  Upaya : Melakukan Pencarian  Waktu di termukan: Korban Ditemukan pada pukul 22.45 wita dalam kondisi Meninggal Dunia Dengan jarak 300m dari LKP.

5	Jum'at, 30 Agustus 2024	Pukul 13.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Otto Iskandardinata Kel. Sambutan Kec. Sambutan		Terdampak: Pohon yang terkena longsor Mengenai kabel Jaringan										Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat dan disertai angin kencang pada hari kamis, 30 Agustus 2024 Pukul 13.30 Wita Upaya: Melakukan Pemangkasan pohon yang roboh karena tanah longsor
6	Jum'at, 30 Agustus 2024	Pukul 15.30 wita	Tanah Longsor	Perumahan alaya cluster agathis Kel. Sungai pinang dalam Kec. Sungai pinang		Tanaman perumahan rusak ringan										Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat dan disertai angin kencang pada hari kamis, 30 Agustus 2024 Pukul 13.30 Wita Upaya: melakukan assesment
7	Sabtu, 31 Agustus 2024	Pukul 16.30 wita	Tanah Longsor	Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Gg. 1, Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu Titik Kordinat : -0.492021, 117.142056		Terdampak: Menutupi akses jalan umum										Kronologis: Tanah Longsor sudah mengalami 2 kali longsor namun di gotong royong oleh warga setempat dan bisa terjadi potensi longsor susulan Upaya: Melakukan Assesment

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Agustus Tahun 2024, terinci sbb :

- 1 Banjir : 3 Kali/Kejadian
- 2 Tanah Longsor : 3 Kali/Kejadian
- 3 Pohon Tumbang : 1 Kali/Kejadian
- 4 Orang Tenggelam : - Kali/Kejadian
- 5 Kebakaran Lahan : - Kali/Kejadian

- 6 Putting Beliung : - Kali/Kejadian
- 7 Cuaca Ekstrem : - Kali/Kejadian
- 8 Kebakaran Transportasi Air : - Kali/Kejadian
- 9 Kebakaran Transportasi Darat : - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : - Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah

- KK ( kartu keluarga ) : - KK
- Jiwa : - Jiwa

Samarinda, 31 Agustus 2024

Pengolah Data,

Kepala Bidang  
Kedaruratan dan Logistik

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

PUSDALOPS-PB

Suwarso, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP <sup>2</sup>	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA	
1	Jum'at, 06 Agustus 2024		Tanah Longsor	Jln. bengkuring raya gang kangkung mas RT 51 kelurahan sempaja timur kecamatan samarinda utara  Titik Kordinat : -0.430619, 117.158170		Terdampak: Rumah Milik Bpk. Heri soesanto Mengalami Rusak Sedang dan Bagian dinding tembok belakang rumah mengalami ambruk  Luas Jebolan: 4x3 meter							Akibat Hujan Dengan Intensitas Sedang hingga Lebat  Upaya: Melakukan Assesment
2	Jum'at, 06 Agustus 2024		Tanah Longsor	Jln. bengkuring raya gang kangkung mas RT 51 kelurahan sempaja timur kecamatan samarinda utara  Titik Kordinat : -0.430619, 117.158170		Terdampak: Material Longsoran Menimpa Bangunan Koperasi Kantin Pondok Pesantren Darul Falaah hingga mengalami Rusak Ringan  KK dan Jiwa : 1 kk 4 Jiwa				1	4		Akibat Hujan Dengan Intensitas Sedang hingga Lebat  Upaya : Melakukan Pendataan dan Tindakan yang harus di ambil kedepannya Melakukan asesment jituspana dan membersihkan material longsor menggunakan alat manual
3	Jum'at, 06 Agustus 2024		Tanah Longsor	Pondok Pesantren Daarul Falaah Jl. Wanyi No.2, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara  Titik Kordinat : -0.420514, 117.163756		Terdampak: Material Longsoran Menimpa Bangunan Koperasi Kantin Pondok Pesantren Darul Falaah hingga mengalami Rusak Ringan							Akibat Hujan Dengan Intensitas Sedang hingga Lebat  Upaya : Melakukan Pendataan dan upaya kedepannya melakukan Pembersihan Material Longsor Menggunakan Alat Manual
4	Kamis, 12 September 2024	Pukul 16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Nusa indah RT 02 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran (- 0.595257, 117.169708 )		Luas Area Terbakar : +/- 10.000m <sup>2</sup> ( Pemilik Lahan Alm. Muhadi )							Penyebab: Masih dalam Tahap Penyelidikan
5	Jum'at, 13 September 2024	Pukul 18.15 Wita	Kebakaran Lahan	jln. Jakarta GG perjuangan RT 72 Kel. Loa bakung. Kec. Sungai kunjang  Titik Koordinat : 0°31'17.9"S 117°05'50.1"E		Luas Area Terbakar : +/- 20.000m <sup>2</sup>							Penyebab : Dugaan Sementara berasal dari puntung rokok  Upaya : Melakukan Pemadaman Area Terbakar dan Melakukan Pendataan
6	Jum'at, 13 September 2024	Pukul 18.15 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Irigasi RT. 01 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran  Titik Koordinat : 0°34'56.8"S 117°09'50.5"E		Luas Area Terbakar : +/- 50.000m <sup>2</sup>							Upaya : Melakukan Pemantauan Terhadap Titik Api Yang Menjalar mendekati Permukiman dikarenakan menuju akses titik api sangat jauh  Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Kendala di Lapangan : Akses Menuju Titik Api Jauh dan Sulit di Jangkau
7	Jum'at, 13 September 2024	Pukul 21.26 Wita	Pohon Tumbang	Jln. Ki Hajar Dewantara Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu  Titik Koordinat : -0.470264, 117.151592		Dampak : 2 Rumah Rusak Ringan  1. Rumah atas Nama: Muhammad noor sapariansyah 2.Rumah atas Nama : Nani suriyani  KK dan Jiwa : 3 KK 9 Jiwa				3	9		Keterangan : Pohon Tumbang Akibat Angin Kecang dan Kondisi Pohon suda Tua dan Lapuk  Upaya : Melakukan Assiment dan Pendataan Awal, untuk Evakuasi akan dilaksanakan pada esok
8	Sabtu, 14 September 2024	Pukul 12.00 Wita	Kebakaran Lahan	Perum Korpri Pelita 8, Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan  Titik Kordinat : -0.531131, 117.207468		Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan  Luas Area Terbakar : +/- 100 m <sup>2</sup>							Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Upaya: Melakukan Pemadaman Kendala di Lapangan : -

9	Sabtu, 14 September 2024	Pukul 16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Perum Korpri Pelita 8 RT 06 Dan RT 08, Kel. Pulau Atas Kec. Sambutan Titik Kordinat : -0.542918, 117.211287		Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Luas Area Terbakar : -/+ 30.000 m2									Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Upaya: Melakukan Pemadaman Kendala di Lapangan : -
10	Sabtu, 14 September 2024	Pukul 17.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jalan Menuju TPA Pelita 7 , Kel. Sambutan Kec. Sambutan Titik Kordinat : -0.496345, 117.220090		Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Luas Area Terbakar : -/+ 70.000 m2									Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Upaya: Melakukan Pemadaman Kendala di Lapangan : -
11	Minggu, 15 September 2024	Pukul 11.45 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Balai Kota (Lahan Parkiran Balai kota) Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota		Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Luas Area Terbakar : -/+ 100 m2									Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Upaya: Melakukan Pemadaman Kendala di Lapangan : -
12	Minggu, 15 September 2024	Pukul 14.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Lamin Indah Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Titik Kordinat : -0.491170, 117.143974		Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Luas Area Terbakar : -/+ 200 m2									Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Upaya: Melakukan Pemadaman Kendala di Lapangan : -
13	Senin, 16 September 2024	Pukul 16.00 Wita	Kebakaran Lahan	Jl. Irigasi Kel. Handil Bakti Kec. Palaran Titik Koordinat : -0.582426, 117.163881		Penyebab : Masih dalam Tahap Penyelidikan Luas Area Terbakar : -/+ 10.000 m2									Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman secara manual dan pertambuan mesin portable dan selang Set Kendala di Lapangan : Akses jauh dari jalan
14	Rabu, 18 September 2024		Kebakaran Lahan	Lahan Kosong Belakang Panti Asuhan Wali Datul Rama Rt.27 Kec.samarinda ulu Kel.teluk Ierok ilir Titik Koordinat : -0.4908292, 117.1359110		Luas Area Terbakar : -/+ 200 m2									Penyebab : Sengaja di Bakar Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman secara manual dan pertambuan mesin portable Kendala di Lapangan : Akses di Lapangan yang Curam
15	Kamis, 19 September 2024		Kebakaran Lahan	Perumahan Arisco Rt. 37 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Titik Koordinat : -0.513858, 117.174433		Luas Area Terbakar : +/- 5.000m2									Penyebab: dikarenakan Cuaca Panas Mengagibatkan Lahan Terbakar dan Masih Dalam Penyelidikan Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman menggunakan unit Tanki Air
16	Minggu, 22 september 2024	Pukul 12.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jalur holing PT BBE Loa Buah Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Titik Koordinat: 0°32'24.8"S 117°03'59.0"E		Luas yang terbakar: +/- 15000M2									Penyebab : ada warga yang sedang membakar sampah di karenakan angin kencang api merambat ke lahan kosong Luas Area Terbakar : +/- 15000 m2 Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman menggunakan unit Tanki Air
17	Senin, 23 september 2024	Pukul 13.00 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Pintu Tol Samarinda- Balikpapan Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Titik Kordinat : -0.588374, 117.143068		Luas Area Terbakar : +/- 200 M2									Penyebab : Masih Belum diketahui Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman menggunakan unit Tanki Air
18	Senin, 23 september 2024	Pukul 16.30 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Irigasi Kel. Rawa makmur Kec. Palaran Titik Kordinat : -0.572288, 117.168106		Luas Area Terbakar : +/- 600 M2									Penyebab : Sengaja dibakar Upaya : Pemadaman dibackup oleh Damkar

19	Jum'at, 27 September 2024	Pukul : 09.40 Wita	Tanah Longsor	jl Puri indah GG papadaan RT 13 sei kapih Kec. Sambutan Samarinda		1 Rumah 3 pintu rusak ringan (Milik Ardiansyah) 3 KK 9 Jiwa				3	9			Penyebab: Tanah longsor terjadi akibat Curah hujan dengan intensitas sedang – lebat yang mengakibatkan turapan tanah bangunan pemilik bapak Agus yang berada diatas bukit bergerak dan longsor mengenai rumah warga bagian bawah perbukitan.  Upaya: Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Samarinda Bersama TIM TRC langsung bergerak ke TKP guna melakukan pengecekan lapangan dan pendaatan, dalam hal ini upaya selanjutnya Kepala Pelaksanaan melakukna mediasi dengan pemilik bangunan rumah yang menyebabkan Longsor dan Korban yang rumahnya terdampak puing longsor tersebut. Hasil dari mediasi tersebut di putuskan pemilik bangunan yang menyebabkan tanah longsor siap membantu perbaikan terhadap korban rumah yang terdampak longsor.
20	Sabtu, 28 september 2024	Pukul 19.45 WITA	Kebakaran Lahan	Jl. Sultan Alimudin Kel. Sambutan Kec. Sambutan  Titik Kordinat :-0.509716, 117.165521		Luas Area Terbakar : +/- 200 M2								Penyebab : Masih Belum diketahui  Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman menggunakan unit Tanki Air
21	Minggu, 29 September 2024	Pukul 16.30 wita	Genangan Banjir	jln Di. Panjaitan - jln katamso - Simpang 3 Damanhuri Jl. Gerilya -Jl. Damanhuri depan gg.ogok Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda -Simpang 3 Gunung kapur -Jl. Poros Lempape Kec. Samarinda Utara - Jl. Lempape Tepian Kec. Sungai Pinang		Dampak : Lalu lintas dan Aktifitas warga Terganggu								Penyebab : Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat

## Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : September Tahun 2024, terdiri sbb :

1 Banjir	:	1 Kali/Kejadian
2 Tanah Longsor	:	4 Kali/Kejadian
3 Pohon Tumbang	:	1 Kali/Kejadian
4 Orang Tenggelam	:	- Kali/Kejadian
5 Kebakaran Lahan	:	15 Kali/Kejadian

5 Keban

- Keterangan

  - KL ( Korban Luka ) : - Orang
  - KS ( Korban Sakit ) : - Orang
  - KH ( Korban Hilang ) : - Orang
  - KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jurnalab

- KK (kartu keluarga) : 7 KK  
- Jawa : 22 Jawa

6	Putting Beliung	:	-	Kali/Kejadian
7	Cuaca Ekstrem	:	-	Kali/Kejadian
8	Kebakaran Transportasi Air	:	-	Kali/Kejadian
9	Kebakaran Transportasi Darat	:	-	Kali/Kejadian

Penyebab :  
Huian dengan intensitas sedang hingga lebat

Samarinda, 30 September 2024

Pengolah Data

## Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Edy Susanto, SE. MM

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

PLISDAI OPS-PE

Suwarsa, A.Ks, M.Si

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : OKTOBER TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK		
1	Kamis, 03 Oktober 2024	Pukul 13.30 wita	Cuaca Ekstrim	SDN 004 Jl. Lumba-Lumba Gg. 1 Rt.02 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir		Atap musholla SD 004 Samarinda Ilir mengalami Rusak Ringan							Penyebab : Hujan intensitas Sedang – Lebat, Pada Hari ini Kamis, 03 Oktober 2024 Pukul 11.15 WITA S/d 15.00 WITA Upaya: Melakukan Pemotongan bahan ringan
2	Kamis, 03 Oktober 2024	Pukul 14.30 wita	Pohon Tumbang	Jl. Lumba-Lumba Gg.5 RT.3 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir Titik Koordinat : 0°30'37.5"S 117°09'36.0"E		1 Rumah Rusak Ringan Atas Nama : Ibu Oos							Penyebab: Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang, Curah Hujan Yang Tinggi Dan Kondisi Pohon sudah tua Upaya: Melakukan Pemotongan Pohon Bersama Damkar Kota Samarinda
3	Jum'at, 04 Oktober 2024	Pukul 20.50 wita	Genangan Banjir	Jalan Merapi, Gang Tani Kel.Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat: 0°26'17.4"S 117°13'29.7"E		Dampak : RT 14,RT 15,RT 23,RT 24							Penyebab : Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat  TMA: +40cm - 100 cm  Upaya: Melaksanakan Pendataan dan berkoordinasi dengan RT setempat
4	Senin, 07 Oktober 2024		Genangan Banjir	1. Jl. Juanda 8 - Flyover 2. Jln. Makasar RT.04 3. Jln. Hasanuddin Bitek Sungai Siring 4. Jln. Pasunda 5. Jln. Damanhuri 6. Jln. Kadri onieng 7. Gang Sadri Rt 08 sungai siring 8. Simpang 4 Ait Putih		Menganggu Aktifitas Warga - Lalu lintas lalin terganggu  Keterangan: Tinggi Muka Air Rata-rata TMA = 30 - 100 cm  Dampak Banjir di Kel. Sungai Siring Meliputi 7 RT. Diantaranya : 1. RT. 01 dengan 400 Jiwa, 100 KK 2. RT. 04 dengan 60 Jiwa, 15 KK 3. RT. 05 dengan 75 jiwa, 20 KK 4. RT. 06 dengan 64 Jiwa, 16 KK, 5. RT. 07 dengan 100 jiwa, 25 KK, 6. RT. 08 dengan 30 Jiwa , 8 KK, 7. RT. 13 dalam penghitungan Total sementara = 184 KK, 729 Jiwa					184	729	Penyebab Hujan intensitas Sedang – Lebat Pada Hari ini 07 Oktober 2024 Pukul 14.15 Wita S/d 15.40 Wita,  Upaya : Melakukan Evakuasi kepada korban terdampak banjir menggunakan perahu politelin dan memberikan bantuan berupa logistik bersama BPBD Provinsi Kaltim
5	Selasa, 08 oktober 2024	Pukul 08.30 wita	Pohon Tumbang	Jl. Yos Sudarso RT 02 Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota Titik Kordinat: -		Dampak : 1 Rumah a.n Nurdin (1 KK dan 5 Jiwa) Sementara istri dan anak mengungsi					1	5	Penyebab : Tanah yang labil mengakibatkan Pohon Tumbang  Upaya:Pemotongan dan Pembersihan Pohon Tumbang
6	Selasa, 08 oktober 2024	Pukul 15.00 wita	Pohon Tumbang	Jln Otto Iskandar dinata Rt. 25 Kel. Sidobaike Kec. Samarinda Ilir Titik Kordinat: -		Dampak: menimpa kabel listrik serta telkom & 1 rumah warga a.n Rudi Sunartono namun tidak mengalami kerusakan. (1 kk 4 jiwa )					1	4	Penyebab: pohon sudah tua tidak kuat menahan beban ranting yang lebat  Upaya: Pemotongan dan Pembersihan Pohon Tumbang
7	Selasa, 08 oktober 2024	Pukul 21.55 wita	Pergeseran Tanah	Jln. Trisari 2 RT. 22 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Titik koordinat: -0.482921, 117.146151		Dampak : 2 Rumah Megalami Kerusakan Ringan dan Sedang  Rumah Terdampak : - Bapak Irwan Kardifa (Rusak Sedang) - Bapak Suwaji (Rusak Ringan)							Penyebab : Masih Belum di ketahui  Upaya: melakukan Asisment dan mengimbau kepada warga apabila terjadi hujan atau terjadi pergerakan tanah, untuk segera mengungsi ketempat yang lebih aman

8	Jum'at, 11 oktober 2024	Pukul 18.00 wita	Tanah Longsor	Jl. Sukoharjo Rt.42 Kel. Lempape Kec. Samarinda Utara		Halaman belakang (Dapur) bangunan pemilik bapak Paino mengalami kerusakan sedang. (Longsor Terjadi 2 kali)							1	10				Penyebab : Curah hujan dengan intensitas sedang – lebat  Upaya: Melakukan asesment dan mengimbau pemilik rumah agar tetap waspada terhadap longsor susulan apabila terjadi hujan intensitas sedang – lebat
---	-------------------------	------------------	---------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	----	--	--	--	---

9	Selasa, 11 oktober 2024	Pukul 18.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Suko Rejo Rt.42 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara		Menimpa Gudang Dampak: 1 Rumah Rusak sedang (Milik Bpk Paino)											Penyebab : Curah hujan dengan intensitas sedang – lebat  Upaya: Akan melaksanakan pemotongan pohon pada besok hari dikarenakan minim penerangan
10	Minggu, 13 oktober 2024	Pukul 11.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Ramania Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu  Titik Kordinat : -0.476727, 117.143156		Nihil											Penyebab : Curah hujan dengan intensitas sedang – lebat beserta angin kencang dan pergeseran tanah  Upaya: Melakukan kordinasi dan rencana akan dilakukan pemotongan pada besok hari
11	Kamis, 17 oktober 2024	Pukul 09.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Milono Gg. 1 RT. 12 Kec. Samarinda Kota  Titik Koordinat: 0°29'50.1"S 117°08'33.9"E		Mengenai Kabel PLN											Penyebab : Curah hujan dengan intensitas sedang – lebat beserta angin kencang dan pergeseran tanah  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon yang tumbang  Unit dan Peralatan: -1 Mobil L300 -2 mesin senso
12	Kamis, 17 Oktober 2024	Pukul 15.25 WITA	Pergeseran Tanah	Jln A. Wahab syahrani Rt 35 gang kejaksaan .no 88 kelurahan gunung kelua Kec.samrinda ulu  Titik Kordinat : -		jalanan terbelah dan tembok rumah retak											Penyebab : Pembuangan Air dari atas (tidak adanya drainase) sehingga kurangnya penyerapan air  Upaya: Melakukan Pengecekan  Unit dan Peralatan: -1 Mobil Hilux
13	Jum'at, 18 oktober 2024	Pukul 07.15 wita	Pohon Tumbang	Jalan sentosa gg.haji ruslan RT.44 Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Titik Kordinat : -		Menutup akses jalan warga											Penyebab : Pelupukan pada bagian bawah pohon  Upaya: Melakukan pemotongan
14	Minggu, 20 oktober 2024	Pukul 13.20 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Damai (Depan PDAM) Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir  Titik Kordinat : -0.501841, 117.167137		Luas Area Terbakar : +/- 600 M2											Penyebab : Masih Belum diketahui  Upaya : Anggota TRC melakukan pemadaman menggunakan unit Tanki Air
15	Senin, 21 oktober 2024	Pukul 10.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Sultan Sulaiman (Kantor Kecamatan Sambutan) Kel. Sambutan Kec. Sambutan		Dampak : Akses Jalan masuk kantor tertutup											Penyebab : Curah Hujan dan Angin kencang pada pagi hari pukul 07.00 Wita  Upaya: Melakukan Pemotongan
16	Senin, 21 oktober 2024	Pukul 13.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Pangeran Suriansyah Gg. Baru RT.10 Samping Wong Fitness Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota  Titik Kordinat: -0.5036411042240801, 117.15788605163375		Dampak : Mengenai atap rumah (6 seng jebol)											Penyebab : Curah Hujan dan Angin kencang pada pagi hari pukul 07.00 Wita  Upaya : Melakukan Pemotongan
17	Senin, 21 oktober 2024	Pukul 11.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Lumba- Lumba Gg.05 Kel.Selili Kec. Samarinda Ilir		Menimpa 1 rumah warga rusak sedang											Penyebab : Curah Hujan dan Angin kencang pada pagi hari pukul 07.00 Wita  Upaya : Melakukan Pemotongan

18	Senin, 21 oktober 2024	Pukul 21.00 wita	Tanah Bergerak	Jln k.h mas Mansyur RT 24 dan RT 25 Kel. Loa Bakung kec sungai kunjang Titik Koordinat: -0.536439, 117.088892		Dampak: 3 rmh terdampak, 2 rumah tunggal 1 rumah bangsalan 2 pintu, RT 24,dan RT 25, 4 KK 19 jiwa					4	19			Penyebab : pergerakan tanah mendorong kesugihan menyebabkan patahan pada 3 rmh warga dan material tanah menutup jalur aliran anak sungai Upaya: Berkoordinasi dengan instansi terkait besok pagi untuk penanggangan bencana pergeseran tanah. Yaitu: BPBD Kota Samarinda, kecamatan sungai kunjang,Kelurahan loa bakung, PUPR, PERKIM.. Dan melakukan assessment, memberikan himbauan kepada warga agar untuk siaga dan melakukan evakuasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman (tempat keluarganya) yang berjumlah 1 orang lansia umur 70 tahun.
19	Senin, 21 oktober 2024	Pukul 08.00 wita	Tanah Longsor	Jl. Batu cermin GG SMP 27 blok E RT 04 Kel. Sempaja Utara kec. Samarinda Utara		Dampak : Menimpa 1 Rumah bagian dapur									Kronologis : Hujan dengan intensitas deras pada Hari Senin, 21 Oktober 2024 pukul ±08.00 WITA  Upaya : melakukan assesment dan pihak pemantang lahan sudah berkoordinasi dengan pemilik rumah untuk pembersihan sisa longsoran.
20	Sabtu, 26 oktober 2024	Pukul 17.00 wita	Kebakaran Lahan	Jl.Rejang Raya, Ring Road 2 Rt.2 Kel. Bukit Pinang Kec.Samarinda Ulu Titik Koordinat: -0.470690, 117.106250		Luas yang terbakar: 1 Hektar									Penyebab: diduga sengaja dibakar  Upaya: Melakukan Pemadaman

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Oktober Tahun 2024, terinci sbb :

- 1 Banjir : 2 Kali/Kejadian
- 2 Tanah Longsor : 5 Kali/Kejadian
- 3 Pohon Tumbang : 10 Kali/Kejadian
- 4 Orang Tenggelam : - Kali/Kejadian
- 5 Kebakaran Lahan : 2 Kali/Kejadian

- 6 Puting Beliung : - Kali/Kejadian
- 7 Cuaca Ekstrem : 1 Kali/Kejadian
- 8 Kebakaran Transportasi Air : - Kali/Kejadian
- 9 Kebakaran Transportasi Darat : - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : - Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah

- KK ( kartu keluarga ) : 191 KK
- Jiwa : 767 Jiwa

Samarinda, 31 Oktober 2024

Kepala Bidang  
Kedaruratan dan Logistik

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarsa, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : NOVEMBER TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK		
1	Minggu, 03 November 2024	Pukul 12.00 wita	Cuaca Ektrim	Jln. Sentosa Gang Kenangan 2 Kel. Sungai Pinang Kec. Sungai Pinang  Titik Koordinat : - 0.4764708858963395		Pohon Menimpa Kabel Telpon dan Kabel Listrik							Keterangan : Hujang Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 11.15 Wita  Upaya: Melakukan Assesment dan Pemotongan Pohon
2	Minggu, 03 November 2024	Pukul 16.00 wita	Cuaca Ektrim	Jln. DI. Panjaitan perum Indovice, belakang panti sosial bina remaja Samarinda  Titik Koordinat : -0.466773, 117.180315		Pohon Menimpa Kandang ayam dan Kabel Listrik							Keterangan : Hujang Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 11.15 Wita  Upaya: Melakukan Assesment dan Pemotongan Pohon
3	Minggu, 03 November 2024	Pukul 12.00 wita	Banjir Lumpur	Jln. Kelapa Gading rt 15 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang  Titik Koordinat : -0.500069, 117.114584		4 Rumah Warga  KK dan Jiwa : - Masna murni (1kk 3 jiwa) - Hariansyah (1kk 6 jiwa) - Fatur rahman (1kk 4 jiwa) - Hasbi (1kk 4 jiwa)					4	17	Hujang Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 11.15 Wita  - Banjir Membawa material Lumpur Sehingga Menyebabkan Akses Jalan Warga Menjadi Tertutup Akibat Sedimentasi Lumpur  Upaya: Melakukan Assiment dan Himbauan Kepada Warga
4	Minggu, 03 November 2024	Pukul 16.00 wita	Banjir Lumpur	Jln. M Said Gang 6 Blok F RT. 20 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang  Titik Koordinat : - 0.490443, 117.112576		Akses Jalan Rumah Warga Menjadi Terganggu.							Hujang Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 11.15 Wita - Banjir Membawa material Lumpur Sehingga Menyebabkan Akses Jalan Warga Menjadi Tertutup Akibat Sedimentasi Lumpur  Upaya: - Melakukan Assiment dan Himbauan Kepada Warga Upaya team - Melakukan Pembersihan Material Lumpur Bekas banjir
5	Minggu, 03 November 2024	Pukul 12.00 wita	Tanah Longsor	Jln. Arjuna 2 No. 12 RT. 12 Kel. Jawa Kec. samarinda Ulu  Titik Koordinat : -0.497115, 117.140697		Dindin Pondasi Rumah Mengalami Jebol dan 1 Buah Tiang Listrik Berpotensi Rubuh  KK dan Jiwa : 2 kk 5 jiwa Fredy Carles , Henti Nurhayati					2	5	Hujang Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 11.15 Wita - Pondasi 1 unit rumah Mengalami longsor Dan 1 unit Tiang Listrik Berpotensi rubuh  Upaya: Melakukan Assiment dan Himbauan Kepada Warga
6	Minggu, 03 November 2024		Pohon Tumbang	Jl. Bhineka 6, Kel. Mugirejo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  Titik Koordinat : -0.472596, 117.184252		NIHIL							Melakukan penanganan pohon tersebut pada tgl 04-11-2024
7	Minggu, 03 November 2024		Tanah Longsor	jln. Dayak Basap blok M, No.15, RT.17, Kel.Sempaja Selatan Kec.Samarinda Utara  Titik Koordinat : 0°27'18.4"S 117°08'52.9"E		penyebab: Gagal Kontruksi Dampak : Halaman Depan Rumah Rusak Ringan							Upaya team di lapangan : Tgl 4-11-2024 Melakukan Assesment Dan Pemberian Bantuan Terpal
8	Sabtu, 09 November 2024	Pukul 21.30 wita	Pohon Tumbang	Jl kakap kel. Sungai Dama, Kota Samarinda  Titik Kordinat : -0.507547, 117.160488		Dampak: Mengenai 1 rumah Kosong							Penyebab: bagian bawah pohon yang sudah Rapuh  Upaya: TIM TRC Melakukan assesment dan memberi himbauan kepada warga agar lebih berhati-hati dikarenakan di TKP padat penduduk.

9	Senin, 11 November 2024	Pukul : 10.30 WITA	Cuaca Ektrim	Jl. Apt. Pranoto No.99, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Titik Koordinat : -0.525547366279858, 117.12793008012079		Pohon Menutup Akses Jalan dan Mengenai Kabel PLN								Keterangan : diKarenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kecang pada Pukul 09.30 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon	
10	Senin, 11 November 2024	Pukul 12.15 wita	Cuaca Ektrim	ATM Drive True depan Kantor Gubenu Titik Koordinat : -0.501818, 117.139817		Pohon Menutup Akses Jalan								Keterangan : diKarenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kecang pada Pukul 09.30 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon yang Tumbang	
11	Senin, 11 November 2024	Pukul 14.00 wita	Cuaca Ektrim	Jl. Kebon Agung No.3, Lempake, Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat : -0.452781, 117.192587		Pohon Menutup Akses Jalan								Keterangan : diKarenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kecang pada Pukul 09.30 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon yang Tumbang	
12	Senin, 11 November 2024	Pukul 14.00 wita	Cuaca Ektrim	Jl. Guntung Lai RT 26 kelurahan tanah Merah kecamatan samarinda Utara Titik Koordinat : -0.4244358, 117.225477		Pohon Menimpa Rumah Sunarto Hingga Mengakibatkan Bagian Atap Rumah Pak Sunarto Mengalami Rusak Sendang  KK dan Jiwa : 1 KK 4 Jiwa				1	4			Keterangan : di Karenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 09.30 wita  Upaya : Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon yang Tumbang dan Memberikan Bantuan 1 Buah Terpal	
13	Senin, 11 November 2024	Pukul : 16.40 WITA	Tanah Longsor	Jl. Ks tubun dalam gg. Jabal noor 2 rt 10 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Titik Koordinat : -0.489981, 117.137884		Material Longsor Mengenai 1 Rumah a.n Tumilah (57 th) 1 KK dan 3 Jiwa, Lebar Longsoran +/- 3 Meter dan Ketinggian 10 Meter dan Potensi Terjadi Kembali Longsoran				1	3			Keterangan : di Karenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat pada Pukul 09.30 wita mengakibatkan tanah bergerak dan merusak turap yang berpotensi longsor dan dapat mengakibatkan material longsor mengenai rumah yang berada di bawah titik yang Tumbang  Upaya : Tim di lapangan Melakukan Assiment	
14	Kamis, 14 November 2024		Tanah Longsor	Jl. Pasundan No. 15 RT. 18 Gg. 1C Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Titik Koordinat : -0.497676, 117.135360		Perkarangan Rumah a.n Sahrial 2 KK dan 11 Jiwa, dengan Lebar Longsoran 6 Meter dan Ketinggian 3 Meter				2	11			Upaya : Melakukan Pendataan dan Menghimbau Kepada Warga Sekitar untuk Waspada Jika Terjadi Longsoran Susulan dan RT setempat meminta untuk ditindak lebih lanjut untuk mengantisipasi longsoran susulan	
15	Kamis, 14 November 2024	Pukul : 21.25 WITA	Tanah Longsor	Jalan Wiraguna Dalam RT 7 Kelurahan Siddodadi Kecamatan Samarinda Ulu. Titik Koordinat : -0.484442, 117.137465		Luas Kerusakan : Tinggi : +/- 4 Meter Luas : +/- 6 Meter Longsor  - Rumah bagian dapur warga mengalami rusak sedang  KK dan Jiwa : 2 KK 6 Jiwa  Nama Korban Terdapat : Ibu Theresia usia 53 tahun (P)  Korban Luka : 1 orang (korban mengalami luka di bagian kepala dan dalam keadaan sadar saat ini sedang di rawat di RS. Dirgahayu) Keterangan : Longsoran Terjadi pada pukul 21.25 wita dan Menimpa Sebuah Rumah Warga  Upaya di Lapangan : Team Melakukan Pendataan Sementara Dan Menghimbau Pemilik Rumah dan Warga Sekitar apabila Hujan Terjadi untuk Waspada					2	6			Keterangan : Longsoran Terjadi pada pukul 21.25 wita dan Menimpa Sebuah Rumah Warga  Upaya di Lapangan : Team Melakukan Pendataan Sementara Dan Menghimbau Pemilik Rumah dan Warga Sekitar apabila Hujan Terjadi untuk Waspada

16	Sabtu, 16 November 2024	Pukul 15.30 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Pahlawan (Depan SMP 22 Samarinda) Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu		Pohon mengganggu aktifitas jalan warga								Keterangan : diKarenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kecang pada Pukul 14.00 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon
17	Minggu, 17 November 2024	Pukul 14.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Pelita 3 (Tembusan Merdeka – Sambutan) Kel. Sambutan Kec. Sambutan		Menutupi akses jalan warga								Keterangan : diKarenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kecang pada Pukul 12.00 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon
18	Minggu, 17 November 2024	Pukul 14.00 WITA	Pohon Tumbang	Perumahan sungai keledang mas baru Blok BW No.01 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang		Mengenai atap tandon di halaman belakang rumah mengalami rusak ringan								Keterangan : diKarenakan Hujan Dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kecang pada Pukul 12.00 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan dan Pembersihan Pohon
19	Senin, 18 November 2024	Pukul 14.00 WITA	Tanah Longsor	Jl. Bukit Benanga,Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara  Titik Koordinat : 0°25'02.4"S 117°11'44.1"E		Dampak : Hujan dengan intensitas sedang mengakibatkan turap rumah ( ibu Makanah ) mengalami longsor dan mengenai Rumah ( Pak Lasmito ) yang mengakibatkan Rumah mengalami Rusak Ringan Dan Terdapat Rembesan Air Dan Lumpur masuk ke dalam rumah ( Pak Lasmito)				2	11			Keterangan : Rumah ibu Maskanah 1 KK, 6 Jiwa Rumah Pak Lasmito 1KK, 5 Jiwa  Upaya : Melakukan asesment Dan koordinasi dengan RT  Kebutuhan : Memerlukan Perhitungan Jitupasna
20	Senin, 18 November 2024	Pukul 14.00 WITA	Tanah Longsor	Jl. Basuki Rahmat GG.4 (SUPONYO) Kel.Bugis Kec.Samarinda Kota  Titik Koordinat : 0°29'47.9"S 117°08'47.4"E		Dampak : Tanah bergerak mengakibatkan turap dan dinding TPU abul hasan mengalami longsor dan mengenai rumah bagian belakang (Pak M.Suhada), rumah mengalami rusak ringan.				1	2			Keterangan : Rumah Bapak Muhammad Suhada 1 KK, 2 Jiwa  Upaya : Melakukan asesment Dan koordinasi dengan Pihak kelurahan Serta RT  Kebutuhan : Memerlukan Perhitungan Jitupasna
21	Senin, 18 November 2024	Pukul 09.00 WITA	Tanah Longsor	Jl. AW Syahranie GG.5 RT.38 , Kel.Gn.Kelua, Kec. Samarinda Ulu  Titik Koordinat : 0°27'57.7"S 117°08'31.9"E		Dampak : Hujan Dengan Intesitas Sedang – Deras Mengakibatkan Tanah Bergerak Rumah Rusak Sedang ( Bagian Teras Rumah dan bagian ruang tamu )								Upaya : Telah tertangani
22	Senin, 25 November 2024	Pukul 11.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Pahlawan (Depan SMP Negeri 22 Samarinda) Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu		Menutup setengah akses jalan umum								Penyebab: Dikarenakan Hujan Intentias sedang – lebat  Upaya: Melakukan Pemangkasan Pohon
23	Minggu, 24 November 2024	Pukul 10.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Lubuk Sawah GG. Bahari RT. 15 Ke. Mugirejo Kec. Sungai Pinang  Titik Koordinat : 0°28'34.7"S 117°12'02.5"E		Dampak : 1 rumah berpotensi penurunan lantai pondasi dalam rumah								Penyebab: Dikarenakan Hujan Intentias sedang – lebat  Upaya: Melakukan Assement
24	Minggu, 01 Desember 2024	Pukul 04.30 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang		Mengenai Pos Satpam rusak sedang (Halaman Depan Rumah) Dan 1 Korban Luka ringan dan mengenai 3 unit truk box dan 1 unit mobil pik up rusak sedang.								Penyebab Hujan intentias Sedang – Lebat disertai angin kencang pada pukul 04.00 Wita  Upaya: Melakukan Pemotongan pohon
										15	59			

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : November Tahun 2024, terinci sbb :

1 Banjir	:	2 Kali/Kejadian
2 Tanah Longsor	:	8 Kali/Kejadian
3 Pohon Tumbang	:	8 Kali/Kejadian
4 Orang Tenggelam	:	- Kali/Kejadian
5 Kebakaran Lahan	:	- Kali/Kejadian

6 Putting Belitung	:	- Kali/Kejadian
7 Cuaca Ekstrem	:	6 Kali/Kejadian
8 Kebakaran Transportasi Air	:	- Kali/Kejadian
9 Kebakaran Transportasi Darat	:	- Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka )	:	- Orang
- KS ( Korban Sakit )	:	- Orang
- KH ( Korban Hilang )	:	- Orang
- KM ( Korban Meninggal )	:	- Orang

Jumlah

- KK (kartu keluarga)	:	15 KK
- Jiwa	:	59 Jiwa

Samarinda, 30 November 2024

Pengolah Data,

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

PUSDALOPS-PB

Suwarso, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA**  
**BULAN : DESEMBER TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA MP <sup>2</sup>	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban			JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA	
1	Minggu, 01 Desember 2024	Pukul 04.30 wita	Cuaca Ektrim	Jl. Ir. Sutami, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang		Mengenai Pos Satpam (Halaman Depan Rumah rusak sedang) dan 1 Korban Luka ringan,kemudian mengenai 3 unit truk box dan 1 unit mobil pik up rusak sedang.	1						Keterangan : Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat dan Angin Kencang pada Pukul 04.00 wita  Upaya: Melakukan Pemotongan Pohon Kendala: 1 unit sinso bermasalah dan pohon yang licin
2	Minggu, 01 Desember 2024	Pukul 10.50 wita	Tanah Longsor	RT.35 Gunung Kelua Kota Samarinda Titik koordinat: -0.465315, 117.142037		Longsor Susulan							Keterangan : Longsoran susulan terjadi pada hari ini saat hujan turun, yang sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 11 november2024  Upaya: pengecekan dan mengimbau warga untuk waspada terjadinya longsoran kembali dan mengungsi jika memungkinkan
3	Jum'at, 06 Desember 2024	Pukul 13.40 wita	Pohon Tumbang	Kawasan Balai Kota Samarinda		Menutup Sebagian jalan							-
4	Jum'at, 06 Desember 2024	Pukul 22.00 wita	Pohon Tumbang	Jl. Bengkuring Raya Gg. Sawi 9 RT. 51 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara		Mengenai Atap Warga a.n Bapak Suroso (1 KK dan 7 Jiwa)				1	7		Penyebab : Angin Kencang Pada Pukul 19.00 WITA  Upaya: Pemotongan dan Pembersihan Pohon Tumbang
5	Jum'at, 06 Desember 2024	Pukul 23.40 wita	Tanah Longsor	Jl. Kuburan Cina Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang		Menutup Badan Jalan dan Berpotensi Longsor Susulan							Upaya: - Pengecekan Lokasi Tanah Longsor
6	Sabtu, 07 Desember 2024	14.00 WITA	Tanah Longsor	Perum bukit pinang raya 1 blok c1 no 12 rt 12 kel bukit pinang Kec. Samarinda Ulu Samarinda		NIHIL							Tanah longsor yang di akibatkan dari gerusan air sehingga mengakibatkan pondasi dan lantai badan jalan rusak Ringan.
7	Minggu, 8 Desember 2024	10.00 WITA	Pohon Tumbang	Kuburan Muslimin TPU Timur Jaya Jl. Kamboja, Kel. Rw. Makmur, Kec. Palaran,		Menimpa 6 Buah Makam							Keterangan : Akibat Hujan Intesitas Deras di Sertai Angin Kecang pada Hari Sabtu  Upaya : Tim TRC Melakukan Pendataan dan Pemotongan Pohon
8	Rabu, 11 Desember 2024		Tanah Longsor	Perum bukit pinang blok A4/A5 no 13, Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda ulu Kota Samarinda		bagian rumah dan turap hancur							Penyebab: karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat

9	Jum'at, 13 Desember 2024	Pukul : 09.30 Wita	Pohon Tumbang	Jl. Lumba-Lumba Rt. 08 Gg.13 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir		1 Rumah Bagian atap Samping rumah mengalami rusak ringan, 3 KK 17 JIWA					3	7			Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat tadi subuh pukul 03.00 WITA
10	Sabtu, 14 Desember 2024	Pukul 22.10 wita	Pohon Tumbang	Jl. Drs.H.Anang hasyim Blok E5 Komplek kehutanan Kel. Air Hitam Kec. Samarinda ulu  Titik Kordinat :-		Menimpa 1 Unit Mobil									Penyebab: Hujan sedang-lebat dan angin kencang  Upaya: dilakukan penanganan Pohon Tumbang oleh Disdamkar samarinda Posko 11. dan BPBD samarinda berkordinasi dengan Puskom damkar Samarinda
11	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 09.00 Wita	Pohon Tumbang	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara		Pohon Menimpa Kendaraan Milik Warga									Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita
12	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 09.30 Wita	Pohon Tumbang	Jln. Slamet Riyadi depan Bank BNI		Pohon Mengenai Warung Milik Warga dan Menutup Jalan									Keterangan : Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita  Upaya: Melakukan Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon Guna Memperlancar Kembali Lalu Lintas Jln. Selamet Riyadi
13	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 10.30 Wita	Pohon Tumbang	Klinik Pratama Islamic Center Jl. Slamet Riyadi No.1, Tlk. Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota		Dampak: Menutup Halaman Lingkungan Mesjid									Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita  Upaya: Melakukan Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon
14	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 11.00 Wita	Pohon Tumbang	Jalan Pelita 3, Kel.Sambutan, Kec. Sambutan		Dampak: Menutup Jalan Milik Warga									Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita  Upaya: Melakukan Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon
15	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 11.00 Wita	Pohon Tumbang	Jln. Lubuk Sawah Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang		Dampak: Menutup Akses Jalan									Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita  Upaya: Melaksanakan Evakuasi Pohon dan Pembersihan Bersama dengan Warga Setempat
16	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 10.00 Wita	Pohon Tumbang	Jln. Gatot Subroto Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota		Dampak: Pohon Mengenai Pagar Milik Warga dan Menutup Sebagian Jalan									Keterangan : Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita  Upaya: Tim di Lapangan Melakukan Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon
17	Senin, 16 Desember 2024	Pukul : 12.30 Wita	Pohon Tumbang	Jln. Ring Road 3 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara		Dampak: Pohon Mengenai Mengenai Kabel Listrik PLN									Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita  Upaya: Tim di Lapangan Melakukan Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon
18	Selasa, 17 Desember 2024	Pukul : 09.30 Wita	Pohon Tumbang	Jl. Teuku Umar arah pergudangan Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang		Menutup akses jalan									Penyebab: 1 unit Truck/Kontrainer tidak sengaja mengenai sebuah pohon dan mengakibatkan pohon tumbang
19	Rabu, 18 Desember 2024		Pohon Tumbang	TPU Rawa Makmur, Jalan kamboja RT. 35 kel. rawa makmur kec. Palaran		Dampak: -Menimpa beberapa makam warga									Penyebab: -hujan dan angin kencang pada hari rabu 18 Desember 2024  Upaya: hari Kamis, 19 Desember 2024 Pukul 11.45 WITA s.d selesai Tim TRC bersama lurah dan warga setempat melaksanakan Pemotongan Pohon

20	Jum'at, 20 Desember 2024	Pukul 11.00 wita	Tanah Longsor	Jl. M.said Gg.6 Blok i, RT.26 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Titik Kordinat : 0.489053, 117.114231		Dampak: (2 kk 5 Jiwa) Pemilik 1 workshop a.n Pak dahrani dan 1 rumah bagian belakang a.n Pak Abdul muis										Penyebab: curah Hujan yang cukup tinggi Upaya: melakukan assessment dan sedang di tangani oleh pihak perumahan
21	Jum'at, 20 Desember 2024	Pukul: 15.40 WITA	Kebakaran Lahan	Gg.Rahmat, Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Titik Kordinat : 0.467464, 117.189981		Dampak: - Luas yang terbakar: 50m2										Penyebab: diduga dibakar oleh warga Upaya: Tim TRC melakukan pemadaman & assessment
22	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul 08.10 wita	Pohon Tumbang	Jl. M.said Gg.6 Blok i, RT.26 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Titik Koordinat: 0.489053, 117.114231		Mengenai atap rumah Pak muhammad asni 1 kk 4 jiwa				1	4					Penyebab: Longsor di perum mediterania yang menyebabkan pohon tumbang Upaya : Pemotongan dan Pembersihan Pohon Tumbang, serta melakukan pendataan.
23	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Gunung Manggah Jln. Otto Iskandar Kel. Sido damai Kec. Samarinda Iir		Dampak : Menutup akses Jalan										Keterangan : Akibat Hujan Intesitas Deras di Sertai Angin Kencang pada Hari Sabtu, 21 Desember 2024 pada pukul 22.30 wita Upaya : Tim TRC Melakukan Pendataan, Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon dan saat ini lalu lintas kembali lancar
24	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Cipto Mangun Kusumo Gunung Lipan Samarinda		Dampak : Menutup akses Jalan dan Mengenai Pegendara Motor Korban Luka : 1 Jiwa (Dewasa)	1									Keterangan : Akibat Hujan Intesitas Deras di Sertai Angin Kencang pada Hari Sabtu, 21 Desember 2024 pada pukul 22.30 wita Upaya : Tim TRC Melakukan Pendataan, Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon dan saat ini lalu lintas kembali lancar
25	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Jln. Lubuk Sawah gg. Bahari RT. 15 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang		Dampak : Menutup akses Jalan, Menimpa Kabel Listrik Sehingga Listrik Padam di Wilayah Setempat, Meninggalkan Rumah Warga Mengelami Rusak Ringan.  1 Rumah Rusak Ringan Atas nama Arif Maulana Jarung  1 kk 4 jiwa				1	4					Keterangan : Akibat Hujan Intesitas Deras di Sertai Angin Kencang pada Hari Sabtu, 21 Desember 2024 pada pukul 22.30 wita Upaya : Tim TRC Melakukan Pendataan, Pemotongan Pohon dan Pembersihan Material Pohon dan saat ini lalu lintas kembali lancar, Dibutuhkan Tim Jurupasna untuk menindak Lanjuti
26	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl.Lempake Jaya RT 17		Dampak: Menutup akses Jalan, Menimpa Kabel Listrik										Keterangan : Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita Upaya: Melakukan Assiment
27	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Jln. Pipit Kel. Bandara.		Dampak: Menutup akses Jalan,										Keterangan : Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita dan Pohon Telah Diatisasi Oleh Pihak Disdamkar Upaya: Melakukan Assiment
28	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Cendra Wasih Permai Jl. A. Yani I Kel. Temindung Permai		Dampak: Pohon Mengenai 2 Tiang PLN dan Menutup Jalan										Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita
29	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Pirus samping Kelurahan SDN004 Pasar. Pagi		Dampak : Pohon Menimpa Atap										Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita
30	Sabtu, 21 Desember 2024	Pukul : 23.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Am. Sangaji Ex. Belibis Kel. Bandara RT.		Dampak : Atap Rumah Milik Warga Terbang ke Jalan										Penyebab: Hujan Intentitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang Pada Pukul 08.45 Wita

31	Minggu, 22 Desember 2024	Pukul 08.10 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Lambung Mangkurat GG. Amara RT. 19 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir		Mengenai atap Rumah Warga, 1 Rumah Rusak Ringan									Penyebab: Hujan Intesitas Sedang – Lebat dan disertai angin kencang pada malam tadi pukul 00.30 Wita  Upaya : Tim TRC Melakukan Pemotongan Pohon
32	Minggu, 22 Desember 2024	Pukul 10.00 WITA	Pohon Tumbang	Komplek Pelita Jl. Kemakmuran Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang		Menutup Akses Jalan rumah warga									Penyebab: Hujan Intesitas Sedang – Lebat dan disertai angin kencang pada malam tadi pukul 00.30 Wita  Upaya : Tim TRC Melakukan Pemotongan Pohon
33	Minggu, 22 Desember 2024	Pukul 11.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Hasan Basri GG. 5A RT.19 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang		Mengenai atap Rumah Warga, 1 Rumah Rusak Ringan									Penyebab: Hujan Intesitas Sedang – Lebat dan disertai angin kencang pada malam tadi pukul 00.30 Wita  Upaya : Tim TRC Melakukan Pemotongan Pohon
34	Minggu, 22 Desember 2024	Pukul 18.30 WITA	Tanah Longsor	Jl. Tembusan Kuburan Cina – Pelita 3 Sambutan Kel. Sambutan Kec. Sambutan		Sebagian Akses Jalan Terputus									Penyebab: Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin kencang Upaya : Tim TRC Melakukan Asessment
35	Senin, 23 Desember 2024	Pukul 08.10 WITA	Tanah Longsor	Jl. Ciptomangunkusumo (Gereja GKII) Gg.02 RT.02 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir  Titik Koordinat : -0.541790, 117.109237		Longsor Halaman Bagian belakang Gereja									Penyebab: Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin kencang pada Hari Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA  Upaya: Mengimbau warga di sebelah gereja apabila terjadi hujan dapat mengungsi
36	Senin, 23 Desember 2024	Pukul 10.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Lambung Mangkurat Gg. Masjid Blok I Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir		Mengenai 1 rumah warga bagian atap Rusak Ringan									Penyebab: Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin kencang pada Hari Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA  Upaya : Tim TRC Melakukan Pemotongan Pohon
37	Senin, 23 Desember 2024	Pukul 16.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Bhayangkara (Balai Kota) Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota		Menganggu akses Jalan lalu lintas									Penyebab: Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin kencang pada Hari Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA  Upaya : Tim TRC Melakukan Pemotongan Pohon
38	Selasa, 24 Desember 2024	Pukul 12.30 WITA	Pergerakan Tanah	Jl. Gerilya Gg. Sepakat No.06 RT.10 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang		1 rumah tunggal dan 2 Bangsalan warga dengan 3 KK (12 Jiwa)				3	12				Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang pada malam minggu lalu  Upaya : Melakukan Asssement
39	Selasa, 24 Desember 2024	Pukul 08.00 WITA	Pohon Tumbang	Jl. Damanhuri 2 Gg ogok perum borneo Skm , Blok D Rt 042 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang		Menutup Akses Jalan dan menimpa kabel listrik									Penyebab: Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin kencang pada Hari Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA  Upaya : Tim TRC Melakukan Pemotongan Pohon
40	Selasa, 24 Desember 2024	Pukul 11.30 WITA	Pergerakan Tanah	Jl. telaga Sari GG sari 3 RT 46 Kel. Rawa makmur kec. Palaran Kota Samarinda		1 bangunan rumah mengalami keretakan dan rusak sedang. 1kk 2 jiwa (rumah a.n Pak Hartono)				1	2				Penyebab: Tanah Labil dan Curah Hujan yang tinggi pada malam minggu lalu  Keterangan: Tanah masih berpotensi bergerak bila terjadi hujan dan Untuk instansi lain sudah ada peninjauan oleh kel. Rawa makmur dan kec. Palaran. Upaya : Tim TRC Melakukan Asssement & memberi himbauan jika terjadi hujan untuk segera mengungsi ke tempat yang aman.
41	Rabu, 25 Desember 2024	Pukul 08.00 Wita	Pohon Tumbang	Perumahan Citra Geriya Blk D 69 Titik Koordinat : -0.513774, 117.108843		Dampak :  Pohon Menimpa atap Rumah Milik Warga dan Mengalami Rusak Ringan  KK dan Jiwa : 2 kk 7 jiwa				2	7				Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin kencang pada Hari Selasa, 24 Desember 2024  Upaya : Tim di Lapangan Melakukan Assiment dan Pemotongan Pohon
42	Rabu, 25 Desember 2024	Pukul 10.05 Wita	Pohon Tumbang	Jln. MT Haryono Gang. 55 RT. 54 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu		Dampak : Pohon Menimpa Atap Rumah Warga Mengalami Rusak Ringan dan Teras Rumah Menlagami Rusak Sedang  KK dan Jiwa : 1 kk 5 jiwa				1	5				Akibat Hujan Intesitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang dan Pohon sudah Megalami Pelupukan  Upaya : Tim di Lapangan Melakukan Assiment dan Pemotongan Pembersihan Pohon

43	Kamis, 26 Desember 2024	Pukul 16.00 Wita	Tanah Longsor	Jln. P. Suryanata Rt 15 Kampung Pinang Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu		Dampak : Pondasi Bangunan Gudang Rusak Ringan								Akibat Hujan Intensitas Sedang – Lebat di Sertai Angin Kencang yang menyebabkan Tanah Bergerak dan Membuat pondasi bangunan rusak  Upaya : Tim TRC di Lapangan Melakukan Koordinasi dari pihak Pergudangan dan dari Pihak Pergunungan saat ini Melakukan Perbaikan dan Penanganan Secara Madiri dan Gotong Royong bersama RT dan Warga
44	Sabtu, 28 Desember 2024	Pukul 16.00 wita	Pohon Tumbang	Mall Lembuswana, Jl. S. Parman, Kel. Gn. Kelua, Kec. Sungai Pinang		Mengenai atap parkiran kendaraan roda 2								Penyebab: pohon mengalami pelupukan & Akibat angin kencang  Upaya: Minggu 29 Desember 2024 Pukul 08.00 WITA s.d selesai Tim TRC melaksanakan pemotongan pohon Tersebut.
45	Selasa, 31 Desember 2024	Pukul 12.00 WITA	Tanah Longsor	Jl. Manunggal Gg. Manunggal Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang  Titik Kordinat : -0.529199, 117.146947		Nama Pemilik Rumah Benyamin Lungan, Bagian Samping rumah terjadi Retakan tanah dan akan bisa terjadi longsor susulan karna pondasi dari tanah karung								Penyebab: Curah hujan yang tinggi pada tanggal 23 Desember 2024 mengakibatkan pergeseran tanah kurang lebih 2 Meter Upaya : Melakukan Asssement
46	Selasa, 31 Desember 2024	Pukul 14.30 WITA	Tanah Longsor	Jl. Gerilya GG. Rukun Makmur RT. 58 Kel. Sungai Pinang kec. Sungai Pinang Dalam  Titik Koordinat : -0.481974, 117.175739		Dampak Rumah Rusak Ringan, pondasi batas rumah warga mengalami patah								Penyebab Akibat curah hujan tinggi pada tgl 15-12-2024 badan jalan mengalami penurunan dan peresapan air di bawah cor jalan

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Desember Tahun 2024, terinci sbb :

- 1 Banjir : - Kali/Kejadian
- 2 Tanah Longsor : 12 Kali/Kejadian
- 3 Pohon Tumbang : 24 Kali/Kejadian
- 4 Orang Tenggelam : - Kali/Kejadian
- 5 Kebakaran Lahan : 1 Kali/Kejadian

- 6 Puting Beliung : - Kali/Kejadian
- 7 Cuaca Ekstrem : 1 Kali/Kejadian
- 8 Kebakaran Transportasi Air : - Kali/Kejadian
- 9 Kebakaran Transportasi Darat : - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL ( Korban Luka ) : 2 Orang
- KS ( Korban Sakit ) : - Orang
- KH ( Korban Hilang ) : - Orang
- KM ( Korban Meninggal ) : - Orang

Jumlah

- KK ( kartu keluarga ) : 13 KK
- Jiwa : 48 Jiwa

Samarinda, 31 Desember 2024

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

Edy Susanto, SE, MM  
NIP. 198305262006041007

Mengetahui  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda

Suwarsa, A.Ks, M.Si  
NIP. 196909201991121001