

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA
BULAN : FEBRUARI TAHUN 2026**

NO	TANGGAL	JAM	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA M ²	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
		KEJADIAN					KL	KS	KH	KM	KK	JIWA		
1	Senin, 02 Februari 2026	Pukul 05.27 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	SD 021 Jl. Meranti No.1, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda Titik Koordinat: -0.504938, 117.119724		mengenai kabel								Penyebab: Hujan Sedang-Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang pada pkl. 01:17 WITA Upaya: TRC Melakukan Pengecekan Dan Pemotongan Pohon
2	Jum'at, 06 Februari 2026	Pukul 10.30 wita	Tanah Longsor	Jl.P. Suryanata perum. Batu putih RT.34 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu kota samarinda Titik Koordinat:- 0.471780, 117.119347		longsor mengenai rumah bagian dapur pak Ahmad sanuri 1 kk 3 jiwa Dan mengenai Rumah Pak saniri 1kk 3 jiwa					2	6		Melakukkan Assesment - pemberian bantuan 1 buah terpal
3	Jum'at, 06 Februari 2026	Pukul 16.45 wita	Tanah Longsor	Jl. Dr.wahidin sudiro husodo Gg.1 RT 10 kel. Dadi mulya kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Titik Koordinat: - 0.492099, 117.142203		Material Longsor Menutup setengah Jalan warga								Melakukkan Assesment
4	Jum'at, 06 Februari 2026	Pukul 14.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Suka Damai, Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan ilir kota samarinda Titik Koordinat: lat- 0.552564° Long 117. 106965 °		3 bangunan Rumah rusak berat pemilik rumah a.n hamka, 1 kk 3 jiwa					1	3		Melakukkan Assesment - pemberian bantuan 2 buah terpal

5	Jum'at, 06 Februari 2026	Pukul 23.30 wita	Tanah Longsor	Perumahan BPK Jln. Anggar 2 RT 36 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Titik Koordinat : - 0.552860, 117.123831	Dampak : 1. Jalan utama warga mengalami amblas 2. 2 Rumah Warga Terdampak Atas Nama : - Atas Nama Bapak Yohanes edi Cahyono 1 kk 4 jiwa - Atas Nama Bapak Rizky 1 kk 4 jiwa 3. Rumah Warga Sekitar Terancam Jika Terjadi Longsor Susulan						2	8			1. Tanah Amblas Hingga Memutus Akses Jalan Warga. 2. 4 Rumah Warga Terancam 3. Hingga pukul 23.50 wita Saat ini Tanah Pada Lokasi Kejadian Masih Bergerak 4. Update Terbaru Terjadi Pegerakan Tanah Pada Pukul 00.25 Wita Retakan Tanah Makin Melebar Penyebab: - Di Akibatkan Oleh Hujan Intensitas Sedang – Lebat Disertai Angin Kencang Pada Subuh Hari Upaya: 1. Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan Assesment dan Pendataan Sementara di Lokasi Kejadian 2. Memasang Police Line di Lokasi Kejadian 3. Menghimbau Kepada Warga Untuk Mengungsi ke Tempat yang lebih aman	
6	Sabtu, 07 Februari 2026	Pukul 12.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Nusyirwan (Ringroad Selatan) Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Titik Koordinat : Lat- 0.491142° Long 117.085379	Terputusnya pipa distribusi PDAM selama pengerjaan (5hari)											Keterangan: Tanah Longsor tersebut Dalam penanganan pihak PDAM Tirta Kencana
7	Sabtu, 07 Februari 2026	Pukul 19.00 wita	Tanah Longsor	Jl. Mugirejo Gg. Mukhlis Blok. I RT. 10 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Titik Koordinat : - 0.466698, 117.197205	Longsoran Mengenai Sebagian dinding rumah a.n Sarwono 2KK 4Jiwa luasan longsor 30x30 meter						2	4				Penyebab : Hujan Deras Pada Hari Jum'at Dini Hari Pukul 04.00 Wita Upaya : Melakukan Assesment dan Himbauan Agar Waspada dengan pergerakan tanah serta menyarankan warga untuk membuat jalur air sementara
8	Senin, 09 Februari 2026	Pukul 18.00 wita	Banjir	SMPN 24 Suryanata	Dampak : Seluruh area sekolah tergenang banjir dan Lumpur											Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat dan angin kencang pada hari ini jam 16.30 Wita
9	Selasa, 10 Februari 2026	Pukul 14.00 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jl. Poros Samarinda – Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat : - 0.442328, 117.214909	Dampak : Menutup akses lalu lintas jalan poros samarinda - bontang											Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat disertai angin kencang pada pukul 13.30 Wita Upaya: Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan Assesment dan Melakukan pemotongan pohon bersama posko 7 Dismarkat Kota Samarinda

10	Selasa, 10 Februari 2026	Pukul 17.00 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jl. Masaji Rt.08 Gg.mawar Kel. Sindang sari Kec. Sambutan Titik Koordinat : - 0.558699, 117.232419		Dampak : atap pendopo rusak											Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat disertai angin kencang pada pukul 13.30 Wita Upaya: Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan Assesment dan Melakukan pemotongan pohon keramat yang tumbang dibantu bersama kel.makroman ,destana makroman katana sindang sari, sesepuh adat,rt setempat dan warga sekitar
----	--------------------------	------------------	-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	Rabu, 11 Februari 2026	Pukul 10.00 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jl. Samratulangi Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang (Kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Gedung Lab. THP) Titik Koordinat : - 0.535687, 117.126466	Dampak : Mengenai atap ruang kelas rusak sedang										Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat disertai angin kencang pada hari Senin, 09 Februari 2026 pukul 14.00 Wita Upaya: Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan Assesment dan Melakukan pemotongan pohon
12	Kamis, 12 Februari 2026	Pukul 09.00 wita	Tanah Longsor	Jln Damanhuri 2 /Gg Ogok Perum Borneo SKM Jalur Poros Belakang Pos Security Portal Perumahan Skm Titik Koordinat : 0,47796° S, 117,18967° T	1 rumah Atas Nama Bapak Faulus faseng dengan 1KK 3 jiwa Rusak Ringan - Pondasi Tanah Warga Patah dan Rubuh						1	3			Penyebab: Saluran Drainase tidak terhubung ke saluran kain dibawahnya, sehingga air melimpas bebas, jika hujan deras drainase menjadi saluran kolektor, sehingga debit air yg mengalir sangat deras dan menabrakkan pondasi dan lereng didepannya, sehingga secara perlahan mengikis tanah, dan menyebabkan longsor Upaya: - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan Assesment - Memberi Bantuan Berupa Terpal dan Melakukan Pemasangan Terpal - Berkoordinasi dengan PUPR, dan Kelurahan mugirejo akan bersurat ke PUPR untuk mencari Solusi bersama
13	Kamis, 19 Februari 2026	Pukul 00.56 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jl. Lubuk Sawah, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Titik Koordinat : - 0.475009, 117.206834	NIHIL										Penyebab: - Hujan Intensitas Sedang – Lebat disertai angin kencang pada hari Rabu, 18 Februari 2026 pukul 23.20 Wita Upaya: - TRC Melakukan Assesment dan pemotongan pohon

14	Sabtu, 21 Februari 2026	Pukul 13.00 wita	Tanah Longsor	Jln. Proklamasi 2 B blok O dalam, Gang Bersatu 1 RT 57 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Titik Lokasi : -0.480757, 117.173071	1 rumah warga mengalami Rusak Ringan - Berupa dinding GRC bagian dapur mengalami jebol dengan diameter 60cm X 1meter.											<p>Pemilik rumah atas nama abdul wahid (1kk 2jiwa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di himpun dari lokasi kejadian Longsor telah terjadi 2 kali dan sebelumnya sudah di lakukan evakuasi mandiri oleh pemilik rumah. - Terpantau hingga saat ini material tanah masih terus bergerak. <p>Penyebab: - Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat Pada hari Sabtu 21 Februari,2026 Pukul 03.00 wita Subuh Dan Kontur Tanah yang Gembur.</p> <p>Upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan. - Tim BPBD Kota Samarinda Mengarahkan RT setempat untuk berkoordinasi ke kelurahan setempat. - Menghimbau pemilik rumah untuk mengurangi aktivitas di area longsor. <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan 1 buah terpal - di Butuhkan Excavator mini untuk pembersihan material longsor
15	Minggu, 22 Februari 2026	Pukul 10.00 wita	Tanah Longsor	Jln.Poros Kebun Agung Gang Kuburan Muslimin RT 03 Kel. Lempake Kec. Samarinda utara Titik Lokasi : -0.450956, 117.192833	Sebuah pondasi mengalami ambruk											<p>Hujan lebat pada hari Sabtu subuh,menyebabkan sebuah pondasi tembok kuburan mengalami longsor hingga mengalami rusak ringan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas area longsor Sekitar Panjang + - 15 meter dan Tinggi + - 2 meter <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat Pada hari Sabtu 21 Februari,2026 Pukul 03.00 wita Subuh Dan Kontur Tanah yang Gembur. <p>Upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan. - Memasang Police line di area longsor oleh bhabinsa - Tim BPBD Kota Samarinda Mengarahkan RT setempat untuk berkoordinasi ke kelurahan setempat untuk berkoordinasi ke pihak Disperkim untuk penanganan Lebih lanjut.

16	Minggu, 22 Februari 2026	Pukul 12.00 wita	Tanah Longsor	Jln. MT Haryono gang 8 kelurahan lokbahu kecamatan sungai kunjang Titik Lokasi :- 0.493260, 117.116377	Pondasi Rumah Warga Mengalami Rubuh															Hujan pada hari sabtu subuh, menyebabkan pondasi rumah warga mengalami longsor. - Luas area longsor Sekitar Panjang - + 1 meter dan Lebar - + 1 meter Upaya: - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan. - Mengarahkan pemilik rumah untuk melakukan evakuasi mandiri. - Menghimbau pemilik rumah untuk tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area longsor - Mengarahkan Agar Pemilik Rumah Agar Melakukan Rehab Secara Mandiri
17	Senin, 23 Februari 2026	Pukul 10.00 wita	Tanah Longsor	Jln. Tembusan gerilya - pelita 3 sambutan Titik Lokasi: 0.506711,117.178159	Longsoran Tanah menutup akses jalan															1. Tidak adanya parit di sisi kanan & kiri jalan 2. kondisi tanah sudah tidak mengikat dengan bagian tanah lain (sleding) 3. potensi longsor susulan sepanjang +/- 100 meter 4. sangat mengganggu pengguna jalan Penyebab : - Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di wilayah Kota Samarinda Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan.
18	Senin, 23 Februari 2026	Pukul 20.40 wita	Tanah Longsor	Jalan Perjuangan Gg. Griyatama Blok B No.16 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Titik Lokasi: - 0.497058, 117.181646	Menutup bagian belakang rumah warga (rumah bapak sunawar) 1 KK 4 JIWA Kejadian Longsor pertama kali di bulan desember 2025 , dan longsor sudah terjadi berulang kali						1	4								Penyebab : - Hujan dengan Intesitas Sedang – Lebat dan disertai angin Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan awal.
19	Selasa, 24 Februari 2026	Pukul 16.30 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jl. A. Wahab Syahrane GG.17 RT.11 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Titik Koordinat: - 0.463171, 117.143301	tidak ada kerusakan, krn akar pohon yang masih bertahan tapi ujung ranting pohon mengenai kabel dan Bangunan rumah warga an. bapak Hariyono, 3kk 9 jiwa						3	9								Penyebab : - Hujan intensitas Sedang – Lebat, Pada Hari Selasa, 24 Februari 2026 Pukul 15.35 WITA Hingga pukul 17.00 WITA Upaya : - TRC Melakukan Pengecekan - dikarenakan kondisi pohon yang licin dan minim nya penerangan makan akan dilakukan Pematongan Pohon esok hari

20	Rabu, 25 Februari 2026	Pukul 11.00 wita	Tanah Longsor	Jl. Merdeka V RT. 89 Kel.Sei Pinang dalam Kec. Sei pinang Kota samarinda Titik koordinat: 0°30`2, 031`5, 117°9`27, 160``E	Dampak: Adanya pergerakan tanah di bagian belakang rumah warga a.n bapak rozy 1 kk 4 jiwa						1	4			Penyebab: Hujan intensitas sedang-lebat dan mengakibatkan tanah bergerak pada hari senin, 23 februari 2026 pukul 22.00 wita Upaya: 1. Hari rabu 25 februari 2026 pukul 11.00 wita pbw kota samarinda melakukan pengecekan 2. di adakan gotong royong pembersihan material tanah yang mengenai dinding rumah.
21	Kamis, 26 Februari 2026	Pukul 16.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Biawan Gg. Bima RT. 16 Kel. Sidomulyo kec. Samarinda ilir Kota Samarinda Titik koordinat: - 0.497399, 117.163601	Material longsor mengenai dinding rumah a.n pak wa iji , 1kk 6 jiwa						1	6			Hujan intensitas sedang-lebat pada hari selasa, 24 Februari 2026 pukul 18.00 wita Upaya: TRC Melakukan asesment
22	Jum'at, 27 Februari 2026	Pukul 03.30 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jln Bukit Alaya Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Titik Koordianat : - 0.466505, 117.174818	Pohon Tumbang Menutup Akses Jalan dan Menimpa Pengendara Sepeda Motor - Korban Bernama Kaka Karyawan Café di alaya Mengalami Luka Ringan										Penyebab : - Akibat Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di Sertai Anging Kecang pada Pukul 02.30 Wita Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan dan Melakukan Pematangan Pohon - Tim BPBD Kota Samarinda Mengevakuasi Korban di Lokasi Kejadian
23	Jum'at, 27 Februari 2026	Pukul 04.00 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jln. Poros Perjuangan Kel.Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Dampak : - Pohon Tumbang Menutup Akses Jalan Warga										Penyebab : - Akibat Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di Sertai Anging Kecang pada Pukul 02.30 Wita Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan - Tim BPBD Kota Samarinda Bersama Barsanas dan Relawan Kota Samarinda Melakukan Pematangan Pohon
24	Jum'at, 27 Februari 2026	Pukul 04.40 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jln. Balai Kota Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota	Dampak : - Pohon Tumbang Menimpa Kendaraan Roda 4 dan Menutup Akses Jalan										Penyebab : - Akibat Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di Sertai Anging Kecang pada Pukul 02.30 Wita Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan - Tim BPBD Kota Samarinda Bersama Barsanas dan Melakukan Pematangan Pohon

25	Jum'at, 27 Februari 2026	Pukul 09.30 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	(Politeknik Kesehatan Kaltim) Jl. Wolter Mongsidi Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu		Pohon Tumbang Menimpa Gedung Poltekes kemenses										Penyebab: Akibat Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di Sertai Angin Kecang pada Hari Jum'at, 27 Februari 2026 Pukul 03.00 WITA Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan dan Melakukan Pematongan Pohon
26	Sabtu, 28 Februari 2026	Pukul 09.30 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	Jl. Wiratama Gg. Al Isro 1 Kel. Air hitam Kec. Samarinda Ulu		Pohon Tumbang Menutup Akses jalan rumah warga										Penyebab: Akibat Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di Sertai Angin Kecang Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan dan Melakukan Pematongan Pohon
27	Sabtu, 28 Februari 2026	Pukul 16.00 wita	Cuaca Ekstrim (pohon Tumbang)	(Kantor Gapensi) Jl. Aw Syahrani Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu		Pohon Tumbang Menimpa Atap Kantor Gapensi										Penyebab : - Akibat Hujan dengan Intesitas Sedang Hingga Lebat di Sertai Angin Kencang Upaya : - Tim BPBD Kota Samarinda Melakukan asesment dan pendataan

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Februari Tahun 2026, terinci sbb :

1 Banjir : 1 Kali/Kejadian
2 Tanah Longsor : 14 Kali/Kejadian
3 Cuaca Extreme (Pohon Tum : 12 Kali/Kejadian
4 Kebakaran Lahan : - Kali/Kejadian

Keterangan

- KL (Korban Luka) : - Orang
- KS (Korban Sakit) : - Orang
- KH (Korban Hilang) : - Orang
- KM (Korban Meninggal) : - Orang

Jumlah

- KK (kartu kelu: : 13 KK
- Jiwa : 43 JIWA

Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik

Edy Susanto, SE, MM
NIP. 198305262006041007

Mengetahui
Kepala Pelaksana
BPBD Kota Samarinda

Suwarso, A.Ks, M.Si
NIP. 196909201991121001

Samarinda, 28 Februari 2026

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB