

**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BPBD KOTA SAMARINDA
BULAN : JANUARI TAHUN 2026**

NO	TANGGAL	JAM KEJADIAN	JENIS BENCANA	LOKASI/ WILAYAH KELURAHAN/ KECAMATAN	LUAS AREA M ²	JUMLAH OBYEK YANG TERKENA BENCANA	Korban				JUMLAH		KERUGIAN (RP)	KETERANGAN
							KL	KS	KH	KM	KK	JIWA		
1	Sabtu, 03 Januari 2026	Pukul 16.00 wita	Banjir	Jl. Damanhuri depan gg.ogok Kel. Sungai Pinang dalam Kec. Sei Pinang Kota Samarinda - Jl. Sultan Sulaiman Kel. Sambutan Kecamatan Sambutan		Lalu lintas terganggu								<p>Telah terjadi hujan pada hari ini pukul 14.20 s.d 17.40 Wita Sehingga menyebabkan genangan air di Jl. Damanhuri Tma 10-30cm dan jalan poros utama Jln. Sultan Sulaiman Kel. Sambutan Kecamatan Sambutan perbatasan Rt. 18 & Rt. 19 sehingga mengganggu arus lalu lintas dengan kedalaman air -+ 60 Cm, panjang genangan -+ 50 mtr. Pada pukul 18.00 Wita arus air mulai berangsur surut & lalu lintas mulai lancar pada ke dua titik lokasi tersebut.</p> <p>Solusi di Jl. Sultan Sulaiman :</p> <p>solusi Untuk jangka pendek : di perlukan nya membuat drainase & normalisasi gorong-gorong.</p> <p>solusi Untuk jangka panjang ; di perlukan nya normalisasi anak sungai yg ada, yang mengarah ke sungai induk di Perum. Korpri Pelita 8 serta di perlukan pembersihan jalur sungai yang ada.</p> <p>Dikarenakan drainase yg ada sudah mengalami pendangkalan serta sungai yg ada juga mengalami pendangkalan dan banyaknya semak belukar yang mengganggu mengalirnya air apabila terjadi hujan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kota Samarinda
2	Senin, 05 Januari 2026	Pukul 15.00 wita	Cuaca Extreme	Jl. Pahlwan 2, RT. 28 Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Titik Koordinat: -0.485664, 117.146406		1 bangunan rumah rusak ringan bagian atap milik pak ardiansyah, 1kk 4 jiwa.					1	4		<p>Penyebab: hujan dan angin kencang Ket:pohon tumbang sudah dievakuasi oleh pemilik rumah, tapi ada pohon dibelakangnya yang sangat rawan berpotensi tumbang ke rumah Tersebut.</p> <p>Upaya: -pada Hari Senin, 05 Januari 2026 pukul 22.00 WITA, TRC melakukan pengecekan -TRC memberikan bantuan 1 buah terpal.</p>
3	Rabu, 07 Januari 2026	Pukul 20.45 wita	Cuaca Extreme	Perum Korem, Kruing 2 Blok B RT. 53 No. 118 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara Titik Koordinat: --0.440018, 117.200557		Pohon Tumbang Mengenai Rumah Pak Wisnu (Pak Wisnu No Hp. 085290446486)					1	1		<p>Penyebab:Hujan dan angin kencang pada Hari Rabu, 07 Januari 2026 pukul 20.30 wita</p> <p>Upaya : Pendataan dan Assesment</p>
4	Kamis, 08 Januari 2026	Pukul 09.00 wita	Cuaca Extreme	Sungai Revolusi RT 34 Lok Bahu		Pohon Tumbang Menghalangi Arus Sungai								<p>Penyebab: Akibat Hujan dengan Intesitas sedang hingga lebat di sertai Angin Kencang pada Subuh Hari</p> <p>Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment dan Pematangan Pohon</p>
5	Kamis, 08 Januari 2026	Pukul 10.00 wita	Cuaca Extreme	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Jalan Dahlia		Pohon Tumbang Menutup akses jalan								<p>Penyebab: Akibat Hujan dengan Intesitas sedang hingga lebat di sertai Angin Kencang pada Subuh Hari</p> <p>Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment dan Pematangan Pohon</p>

6	Kamis, 08 Januari 2026	Pukul 12.00 wita	Cuaca Extreme	Jln. Kedondong Suwandi RT 07		Menutup akses jalan warga menimpa beberapa kabel jaringan sekitaran lokasi, dan menimpa rumah warga										Penyebab: Akibat Hujan dengan Intesitas sedang hingga lebat di sertai Angin Kencang pada Subuh Hari Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment
7	Kamis, 08 Januari 2026	Pukul 14.00 wita	Cuaca Extreme	Lempake RT 53 Kel. Lempake Kecamatan samarinda		Pohon Tumbang mengenai Rumah Warga										Penyebab: Akibat Hujan dengan Intesitas sedang hingga lebat di sertai Angin Kencang pada Subuh Hari Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment dan Pematongan Pohon
8	Kamis, 15 Januari 2026	Pukul 11.00 wita	Cuaca Extreme	Perumahan Pesona Mahakam Blok D No.07 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir		1 Garasi rusak ringan dan menutup akses jalan warga										Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat dan angin kencang pada hari ini jam 07.00 Wita Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment dan Pematongan Pohon
9	Kamis, 15 Januari 2026	Pukul 12.00 wita	Tanah Longsor	Jl. Soekarno Hatta Gg. PKT Kelurahan Tani Aman, Loa Janan		Longsor hampir terkena rumah warga & rusaknya pipa aliran air										Penyebab: Hujan Intensitas Sedang – Lebat dan angin kencang pada hari ini jam 07.00 Wita Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment dan pendataan, Warga melakukan pengangkutan material longsor secara mandiri dibantu oleh Katana Tani Aman
10	Kamis, 15 Januari 2026	Pukul 09.00 wita	Cuaca Extreme	Jl. APT. Pranoto Samarinda Seberang		Pohon Tumbang Menutup Sebagian Paruh Jalan										Penyebab: - Akibat Curah Hujan Sedang Hingga Lebat di Sertai Angin Kegang Pada Subuh Hari Upaya : Tim TRC Melakukan Assesment dan Pematongan Pohon
11	Kamis, 23 Januari 2026	Pukul 11.15 wita	Kebakaran Lahan	Perumahan artas, Jl. Damanhuri Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang		Lahan terbakar luas +- 50x40 dan dekat dengan permukiman										Penyebab : pembukaan lahan (sengaja) di bakar Upaya : - Melakukan Assesment di lapangan - Memberi arahan terhadap pembakar agar tidak d ulangi lagi - melakukan pembasahan di lahan yang terdampak
12	Sabtu, 24 Januari 2026	Pukul 14.00 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Sukses RT. 14 Ke. Sambutan Kec. Sambutan	-400	Lahan Terbakar Luas +- 10x40 dan dekat dengan permukiman										Penyebab : Di duga di bakar oleh orang yang tidak dikenal Upaya : - Melakukkan Pemataman - Melakukan Assesment di lapangan
13	Minggu, 25 Januari 2026	Pukul 15.00 wita	Kebakaran Lahan	Pelita 8 Perum. Korpri Kec. Sambutan Titik Koordinat : -0.534375, 117.209291	100	Lahan Terbakar Luas 100 m2										Penyebab : Penyebab Api Masih Belum di Ketahui Upaya : - Melakukkan Pemataman dan Assesment di lapangan
14	Senin, 26 Januari 2026	Pukul 10.35 wita	Kebakaran Lahan	Jln. Parikesit RT 42 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	200	Luas Area Terbakar +- 200 m ²										Penyebab : - Penyebab Api di Sebakkan Warga Membakar Sampah yang menyebabkan Api Merabat ke Hutan Upaya di Lapangan : - Melakukan Pemataman dan Pendataan

15	Senin, 26 Januari 2026	Pukul 14.00 wita	Kebakaran Lahan	Jln. Tegai Rejo/lubuk sawah Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	400	Luas Area Terbakar --+ 400 m ² pemilik lahan irwansyah											Penyebab : - Penyebab Api di Seabkan Orang Bakar Sampah Telah dimatikan Karena lahan gambut, api menyala lagi Upaya di Lapangan : - Melakukan Pemdaman dan Pendataan
16	Salasa, 27 Januari 2026	Pukul 16.30 wita	Kebakaran Lahan	Jl. Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	5000	Luas Area Terbakar --+ 5000 m ²											Penyebab : - Penyebab Api di Seabkan Warga Membakar Sampah yang menyebabkan Api Merabat ke Hutan Upaya di Lapangan : - Melakukan Pemdaman dan Pendataan
17	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 02.30 wita	Cuaca Extreme	Jl. Ahmad Yani I Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang		Menutup akses jalan lalu lintas											Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita Upaya: Melakukkan Pematongan Pohon
18	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 08.00 wita	Cuaca Extreme	Jl. A.W. Syahrani 6, RT.23 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Titik Koordinat: -0.452825, 117.148740		Nihil											Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita Upaya: Pemtongan Pohon dan Pembersihan
19	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 09.00 wita	Cuaca Extreme	Jl. Gatot Subroto Gg. Mesjid Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Titik Koordinat: -0.489578, 117.153634		Mengenai 1 Toko Bangunan											Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita Upaya: Pemtongan Pohon dan Pembersihan
20	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 11.00 wita	Cuaca Extreme	Jl. Ade Irma Suryani Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Sei Pinang Kota Samarinda Titik Koordinat: 0°28'58.8"S 117°09'44.7"E		Nihil											Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita Upaya: Pemtongan Pohon dan Pembersihan
21	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 13.00 wita	Cuaca Extreme	Jl. Raudah Kel. Teluk Lerong ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Titik Koordinat: 0°29'53,142"S 117°7'49,661"E		Nihil											Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita Upaya: Pemtongan Pohon dan Pembersihan
22	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 07.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Wiraguna RT. 07 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda ulu		badan jalan, dan dinding pondasi jalan Panjang 6 meter, lebar 2 meter											Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita Upaya: - Melakukkan pengecekan dan pendataan - Sementara warga gotong royong melakukan Pembersihan longsor

23	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 11.30 wita	Tanah Longsor	Jl.Otista Gg.Keluarga Rt.29 dan Gang Budiman RT. 17 Kel. Sido Damai Kec. Samarinda Ilir	<p>1. Rumah pak Hasan dengan kerusakan dinding bagian belakang jebol ukuran 2x3 dengan Estimasi kerusakan 1 juta dan kerugian 2 juta dan diperlukan terpal 4x6</p> <p>2. Rumah Pak Jumbriani dengan Kerusakan atap seng ukuran 2x3 Dengan kerugian 2 juta dan kerusakan 1 juta dan di perlukan terpal 4x6</p> <p>3. Rumah Pak Arnain dengan kerusakan dinding jebol bagian belakang menutupi Wc ukuran 1x6 Estimasi Kerugian 2 juta dan kerusakan 1 juta dan di perlukan terpal 4x6</p>												3			<p>Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita</p> <p>Upaya: - Melakukan pengecekan dan pendataan - Sementara warga gotong royong melakukan Pembersihan longsor</p>
24	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 10.30 wita	Tanah Longsor	Jl. Wiraguna Dalam Rt. 07 No.13 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Titik Koordinat: 0°29'2,133"S 117°8'17,348"E	<p>Panjang Kerusakan Badan Jalan 5 m dan tinggi 4 m</p> <p>Estimasi Kerusakan kurang lebih 15 juta</p> <p>Estimasi Kerugian kurang lebih 30 juta</p> <p>Sementara ditangani warga sekitar dengan gotong royong Membersihkan material longsor</p>														<p>Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita</p> <p>Upaya: - Melakukan pengecekan dan pendataan - Sementara warga gotong royong melakukan Pembersihan longsor</p>	
25	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 09.00 wita	Tanah Longsor	Jl. Damanhuri perum. Artas blok. BO Rt.25 Kel. Mugirejo Kec. Sei Pinang Kota Samarinda	<p>pemilik rumah an Bapak Saragi Dengan ketinggian longsor 15 meter</p> <p>Luas area kurang lebih 10 meter</p> <p>Perkiraan kerusakan mencapai kurang lebih 30 juta</p> <p>Perkiraan kerugian 50 juta</p>													1	<p>Penyebab: Hujan intensitas sedang – lebat pada pukul 01.30 wita</p> <p>menghimbau kepada pemilik rumah untuk tidak melakukan aktivitas di area yang terdampak longsor</p> <p>Dan pemilik rumah berencana melakukan perbaikan mandiri</p>	
26	Rabu, 28 Januari 2026	Pukul 11.00 wita	Tanah Longsor	RT 4 dan RT 1 di kelurahan teluk lerong ilir kecamatan samarinda ulu Titik Koordinat: 0.499386, 117.134282															<p>Penyebab: Terjadi tanah longsor pada hari Rabu 28 Januari 2026 Pukul 03.00 wita yang diakibatkan hujan lebat disertai angin kencang.</p> <p>Upaya: Diarahkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja bakti swadaya masyarakat 2. Membuat Jalur Air Pembuangan Guest House pada RT 1 3. Membuat sederhana untuk pencegahan 	
27	Kamis, 29 Januari 2026	Pukul 15.00 wita	Banjir	Jln.trikora.rt.40 & 45, Jln.parikesit rt.39, 41 & 42, Jln.bromo, Jln.Yogyakarta rt.19 20, Jln.trikora rt.46	Nihil														<p>Penyebab: - Hujan Sedang-Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang pada pkl. 13:30 WITA</p> <p>Upaya: TRC Melakukan Pengecekan</p>	

28	Jum'at, 30 Januari 2026	Pukul 07.00 wita	Tanah Longsor	Jl. proklamasi 4 Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Sungai pinang Titik Koordinat: 0.480240, 117.170209		yang longsor pondasi dinding rumah Panjang 7 meter, lebar 4 meter. Nama Fasal 1 kk 5 jiwa						1	5			Penyebab: curah hujan lebat Upaya: - Melakukan pengecekan - Sementara warga gotong royong melakukan Pembersihan longsor
												7	10			

Rekapitulasi :

Kejadian Bencana Bulan : Januari Tahun 2026, terinci sbb :

- 1 Banjir : 2 Kali/Kejadian
- 2 Tanah Longsor : 7 Kali/Kejadian
- 3 Cuaca Extreme (Pohon Tumbang) : 13 Kali/Kejadian
- 4 Kebakaran Lahan : 6 Kali/Kejadian

Keterangan

- KL (Korban Luka) : - Orang
- KS (Korban Sakit) : - Orang
- KH (Korban Hilang) : - Orang
- KM (Korban Meninggal) : - Orang

Jumlah

- KK (kartu keluarga) : 7 KK
- Jiwa : 10 Jiwa

Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik

Edy Susanto, SE, MM
NIP. 198305262006041007

Mengetahui
Kepala Pelaksana
BPBD Kota Samarinda

Suwarso, A.Ks, M.Si
NIP. 196909201991121001

Samarinda, 31 Desember 2026

Pengolah Data,

PUSDALOPS-PB

